SRS10Aシリーズ (SRS11A-SRS12A-SRS13A-SRS14A)

ディジタル調節計

取扱説明書(詳細編)

このたびはシマデン製品をお買い上げいただきありがとうございます。 お求めの製品がご希望どおりの製品であるかお確かめの上、 本取扱説明書を熟読し、充分理解された上で正しくご使用ください。

「お願い」

この取扱説明書は、最終的にお使いになる方のお手元へ確実に届くよう、お取りはからいください。

「まえがき」

この取扱説明書(詳細編)は、SRS10A(SRS11A・SRS12A・SRS13A・SRS14A)シリーズの配線および設置・操作・日常メンテナンスに携わる方々を対象に書かれております。

この取扱説明書(詳細編)には、SRS10A(SRS11A・SRS12A・SRS13A・SRS14A)シリーズ(以下特に個別に説明を必要としない場合は、SRS10Aシリーズと表記します。)を取り扱う上での、注意事項・取付方法・配線・機能説明・操作方法について述べてありますので、SRS10Aシリーズを取り扱う際は常にお手元に置いてご使用ください。また、本取扱説明書(詳細編)の記載内容を遵守してご使用ください。

目 次

「お	願い」	1			·ント選択警報動作図 1の反転出力について	
「ま	えがき」	1			シトのステータス出力動作	
1.	安全に関する注意事項	J			ヒータ断線/ループ警報	
	はじめに	Q			P. I. D. について	
					北例動作)	
	ー1.ご使用前のチェック		(3)	D (徘	微分時間)	. 25
	(1)型式コードの確認	4 4			(マニュアルリセット) 日標値関数)	
	 - 2. ご使用上の注意				調節出力について	
3.	取り付けおよび配線について	4			および上限リミッタ設定 周期時間	
3 -	-1.取付場所(環境条件)	4	(3)	調節	i出力特性	. 26
	- 2. 取付方法	4			置動作	
	- 3. 外形寸法図およびパネルカット図	U			外部制御入力(DI)について	
	- 4. 配線について				計の動作実行 EXE1 (RUN1) 計の動作実行 EXE2 (RUN2)	
					川出力(MAN)	
	一5.端子配列図				·トチューニング実行(AT) ト部選択(ESV2)	
	一6.端子配列表		(6)	出力	1 出力特性(ACT1)	. 28
3 -	-7. 運転の前に	7			2 出力特性(ACT2)グラム(PROG)	
4.	前面各部の名称と機能説明	8	(9)	ホー	· ルド信号 (HLD)	. 28
					`バンス (ADV) パパターン外部選択 2bit (PTN2)	
5 .	パラメータ系統図と設定操作	9	(12)	開始	パターン外部選択 3bit (PTN3)	. 28
5 ·	− 1.パラメータ系統図				チング全解除 (L_RS)	
5 ·	- 2. 電源投入時の表示	11 8			ソフトスタートについて	
5 ·	ー3.画面の移行方法	11			トスタートが機能する条件 トスタートが解除される条件	
	(1)0画面群内の移行方法(2)0画面群内の移行方法(2)0画面群から1画面群への移行方法		- 7	· . /	小数点位置の変更について	29
	(2)0 画面群から 1 画面群への移行方法				ア入力時の小数点位置変更	
	(4)2画面群への移行方法		(2)	TC.	RTD レンジの小数点位置変更	. 29
	(5)2画面群内の移行方法(6)3画面群への移行方法		不具	合具	エラー時の原因と処置	30
	(7)4画面群への移行方法	12	_ 1	-	不具合発生の原因と処置	30
	(8)4画面群内の移行方法(9)設定データの変更方法	12			▼共古光王の原因と処置・・・・・・・ エラー表示の原因と処置・・・・・・・	
5 ·	ー4.オートリターン機能				大力の異常	
	- 5. 0画面群の設定方法		(2)	別た	· タ断線/ループ警報の異常	. 30
	(1) 目標設定値 (SV) の設定) /	% =	メータマスク・ロック機能	31
	(2)調節出力の手動設定	13		•		
	(3) AT (オートチューニング) について(4) スタンバイ (STBY) /実行 (EXE) について	1.4			概要	
	(5)イベントの設定	15	0 –	- 2 .	パラメータ系統図	31
	(6) マルチ SV(目標設定値)について	¹⁵ 1	0 –	- 3 .	マスク・ロック設定内容	32
6.	画面の説明と設定項目	16			ラメータに対しての設定	
7.	測定範囲コード表	23			群毎の設定 ク・ロック初期化	
8.	機能の説明	24 11	. 1	۴ラ	メータ設定メモ	33
8 -	- 1.イベントについて 2	24 12	2. 作	ŧ.	様	35
	(1)警報動作について(2) イベント待機動作の選択					

1. 安全に関する注意事項

安全に関する注意事項や機器・設備の損傷に関する注意事項、また追加説明やただし書きについて、以下の見出しのもとに書いてあります。

「▲警告」◎お守りいただかないと怪我や死亡事故につながる恐れのある注意事項

「∧注意」◎お守りいただかないと機器・設備の損傷につながる恐れのある注意事項

「注」 ◎追加説明やただし書きなど

『魚警告』

SRS10Aシリーズは工業用途に設計された制御機器で、温度・湿度・その他物理量を制御する目的で設計されております。従って、人命に重大な影響を及ぼすような制御対象に使用することは避けるか、安全措置をした上でご使用ください。もし、安全措置なしに使用されて事故が発生しても、責任は負いかねます。

- 本器は制御盤等に収め端子部が人体に触れない様にしてご使用ください。
- 本器をケースから引き出し、ケース内部に手や導電体を入れないでください。感電による人命や重大な傷害にかかわる事故が発生する恐れがあります。
- 配線作業時は通電しないでください。感電する危険があります。
- 配線後の端子やその他充電部には、通電したままで手を触れないでください。感電する危険があります。

『<u></u> 注 意』

本器の故障により周辺機器や設備あるいは製品等に損傷・損害の発生する恐れのある場合にはヒューズの取付や過熱防止装置等の安全措置をした上でご使用ください。

安全措置なしに使用されて事故が発生しても、責任は負いかねます。

- 本器貼付プレートのアラートシンボルマーク▲について 本器のケースに貼られている端子ネームプレートには、アラートシンボルマーク▲が印刷されていますが、 通電中に充電部に触れると感電の恐れがあるので触れないよう注意を促す目的のものです。
- ◆ 本器の電源端子に接続する外部電源回路には、電源の切断手段として、スイッチまたは遮断器を設置してください。 スイッチまたは遮断器は本器に近く、オペレータの操作が容易な位置に固定配置し、本器の電源切断装置であることを示す 表示をしてください。

スイッチまたは遮断器は IEC60947 の該当要求事項に適合したものをご使用ください。

● ヒューズについて

本器にはヒューズを内蔵していませんので、電源端子に接続する電源回路に、必ずヒューズを取り付けてください。 ヒューズは、スイッチまたは遮断器と本器の間に配置し、電源端子のL側に取り付けてください。

ヒューズ定格/特性: 250VAC 0.5A/中遅動または遅動タイプ

ヒューズは IEC60127 の要求事項に適合したものをご使用ください。

● 出力端子およびEV端子に接続する負荷の電圧・電流は、定格以内でご使用ください。 これを超えると温度上昇で製品寿命を短くし、本器の故障を招く恐れがあります。定格については、「12.仕様」をご参照く ださい。

出力端子には、IEC61010の要求事項に適合した機器を接続してください。

● 入力端子には、入力規格以外の電圧・電流を加えないでください。製品寿命を短くし、本器の故障を招く恐れがあります。 定格については、「12.仕様」をご参照ください。

入力種類が、電圧または電流の場合、入力端子には IEC61010 の要求事項に適合した機器を接続してください。本器には、放熱のため通風孔が設けてあります。この孔から金属等の異物が混入しないようにしてください。本器の故障や、火災を招く恐れがあります。

- 通風孔を塞いだり塵埃等が付着しないようにしてください。
 温度上昇や絶縁劣化により、製品寿命を短くしたり、本器の故障や火災を招く恐れがあります。
 本器の取付間隔については、「3-3. 外形寸法図およびパネルカット図」をご参照ください。
- 耐電圧、耐ノイズ、耐サージ等の耐量試験の繰り返しは、本器の劣化につながる恐れがあります。
- ユーザによる改造及び変則使用は絶対にしないでください。
- ディジタル調節計に電源を投入してから、正しい温度を表示するまで30分かかります。(実際に制御を始めるこの時間前に電源を投入してください。)

2. はじめに


2-1. ご使用前のチェック

本器は充分な品質検査を行っておりますが、本器が届きましたら、型式コードの確認と外観のチェックや付属品の有無についての チェックを行い、間違いや損傷、不足のないことをご確認ください。


本体ケースに貼付されている型式コードを下記コード内容と照合して、ご注文どおりであるかご確認ください。 SRS10A シリーズには、SRS11A と SRS12A/13A/14A の 2 種類のコード選択があります。

(1)型式コードの確認

[SRS11A型式コード]



[SRS12A、SRS13A、SRS14A型式コード]



(2) 付属品のチェック

取扱説明書(基本編) (A3-2枚) 単位シール

1部 1枚

「注」製品の不備や付属品の不足、その他お問い合わせの点などがございましたら、弊社の代理店または最寄りの営業所に、 ご連絡ください。

2-2. ご使用上の注意

前面のキーは堅いものや先のとがったもので操作しないでください。必ず指先で軽く操作してください。 清掃する場合、シンナー等の溶剤は使用せず、乾いた布で軽く拭いてください。

3. 取り付けおよび配線について

3-1. 取付場所 (環境条件)

使用環境条件

本器は以下の条件で使用することを前提に製作されてお

- ります。以下の環境条件を守ってご使用ください。
- ① 屋内使用
- ② 標高 2000m 以下
- ③ 温度範囲:-10~50℃
- ④ 湿度範囲:90%RH以下,ただし結露しないこと
- ⑤ 過渡過電圧カテゴリ:Ⅱ
- ⑥ 汚染度:2(IEC 60664)

以下の場所では使用しないでください。

本器の故障や損傷を招き、場合によっては火災等の発生につながる恐れがあ ります。

- 引火性ガス、腐食性ガス、油煙、絶縁を悪くするチリ等が発生、ま たは、充満する場所。
- 強い振動や衝撃を受ける場所。
- 強電回路の近くや、誘導障害を受けやすい場所。
- 水滴や、直射日光のあたる場所。
- ヒータやエアコンの風があたる場所。

3-2. 取付方法


『八注


安全および製品の機能を維持する為、本体をケースから引き出さないでください。 交換・修理等で本体を引き出す必要がある場合は、最寄りの営業所へお問い合わせください。

- ① 3-3項の外形寸法図およびパネルカット図を参照し、取付穴加工をしてください。
- ② 取付パネルの適用厚さは 1.0~3.5mm です。
- ③ 本器は固定爪付きですので、そのままパネル前面より押し込みます。
- ④ SRS10A シリーズはパネル取付型の調節計ですので、必ずパネルに取り付けてご使用ください。
- ⑤ 連装してご使用になる場合、発熱による温度上昇で本器の周囲温度が50℃を超えないように換気に配慮してください。

3-3. 外形寸法図およびパネルカット図


SRS11A






SRS12A







パネルカット図
100以上
68^{+0.7}
100以上
単位mm


SRS13A






SRS14A






ヒータ断線警報用電流検出器(CT)の外形寸法図

形式: QCC01 0~30A 用(CTL-6-S)



型式:QCC02

0~50A 用 (CTL-12-S36-8)



『魚警告』


- 配線する時は通電しないでください。感電する危険があります。
- 配線後の端子やその他充電部には通電したまま手を触れないでください。感電する危険があります。


配線作業時には、以下の点にご留意ください。

- ① 配線は 3-5 項の端子配列図および 3-6 項の端子配列表に従い、誤配線のないことをご確認ください。
- ② 圧着端子は M3 ねじに適合し、幅が 6mm 以内のものを使用してください。
- ③ 熱電対入力の場合は、熱電対の種類に適合した補償導線をご使用ください。
- ④ 測温抵抗体入力の場合、リード線は一線あたりの抵抗値が、5Ω以下で、三線共、同一抵抗値となるようにしてください。
- ⑤ 入力信号線は強電回路と同一の電線管やダクト内を通さないでください。
- ⑥ 静電誘導ノイズに対しては、シールド線の使用(一点接地)が効果的です。
- ⑦ 電磁誘導ノイズには、入力配線を短く、等間隔にツイストすると効果的です。
- ⑧ 電源の配線は断面積 1mm² 以上で、600V ビニール絶縁電線と同等以上の性能を持つ電線、またはケーブルをご使用ください。
- ⑨ 端子のねじは確実に締め付けてください。 締め付けトルク: 0.5 N·m (5kgf·cm)
- ⑪ 計器が電源ノイズの影響を受けやすいと思われる場合は、誤動作を防ぐためノイズフィルタをご使用ください。 ノイズフィルタは接地されているパネルに取り付け、ノイズフィルタ出力と調節計の電源端子間は最短で配線してください。

推奨ノイズフィルタ: TDK 製 RSEL-2003W

① 電流検出器 (CT) 接続方法 (CT 入力オプション)






専用 CT の穴に負荷線を一本貫通させます。 CT 二次側端子より SRS10A シリーズの CT 入力端子へ配線します。 SRS10A シリーズの CT 接続端子は 2 組あり、2 組のヒータの電流を 検出できます。


3-5. 端子配列図

下記端子配列図および端子配列表に従い配線をしてください。


SRS11A



SRS12A



SRS13A/SRS14A



3-6. 端子配列表

端子名称	内容	ġ	端 子	番号
如 丁 乜 称	N &	SRS11A	SRS12A	SRS13A-14A
電源	100-240V AC / 24V AC:L / 24V DC:+	7	9	13
电	100-240V AC / 24V AC:N / 24V DC:-	8	10	14
	抵抗体:A,熱電対·電圧·電流:+	4	6	22
入力	抵抗体:B,熱電対·電圧·電流:-	5	7	23
	抵抗体:B	6	8	24
調節出力 1	接点:NO, SSR 駆動電圧·電圧·電流:+	9	11	15
前別はカー	接点:NO, SSR 駆動電圧·電圧·電流:-	10	12	16
調節出力 2	接点:NO, SSR 駆動電圧·電圧·電流:+	11	13	17
(オプション)	接点:NO, SSR 駆動電圧·電圧·電流:-	12	14	18
	COM	1	3	19
イベント出力	EV1	2	4	20
(オプション)	EV2	3	5	21
	EV3	11-12	13-14	17-18
CT 入力	CT1 入力	13-14	21-22	7–8
(オプション)	CT2 入力	15-16	23-24	9-10
	COM	13	17	1
H 女の生は公の3 十 くりま	DI1	14	18	2
│ 外部制御入力/DI	DI2	15	19	3
(オプション)	DI3	16	20	4
	DI4	11-12	13-14	17-18
アナログ出力	+	17	15	5
(オプション)	_	18	16	6
通信	RS-485:+	17	1	11
(オプション)	RS-485:-	18	2	12

注1: 熱電対・電圧・電流入力でBとB端子間を 短絡すると誤差を生じます。

注 2: SRS10A シリーズの以下のオプション機能は 排他選択の制約があります。

SRS11A: 調節出力 2 とイベント出力 3、外部制御 入力 DI4 はいずれか一つのみ選択可能。 CT 入力と外部制御入力 DI1~3 はいずれか のみを選択可能。

アナログ出力と通信はいずれかのみを選 択可能。

SRS12A: 調節出力2とイベント出力3、外部制御 SRS13A 入力DI4はいずれか一つのみ選択可能。 SRS14A

3-7. 運転の前に

まず、配線のチェックや画面群の設定方法で次の事柄を行ってください。 ただし工場出荷時や設備メーカ等で、既に設定済みの部分についてはこの設定は必要ありません。

1. 配線のチェック

接続端子への配線が正しいか確認してください。誤配線しますと焼損の原因となります。

2. 電源の投入

操作電源を投入します。本器に通電されて表示部等が点灯します。

3. 測定範囲を設定

4画面群の「4-58 測定範囲コード設定画面」で、測定範囲コード表よりコードを選択し確定します。

4 画面群の「4-59 温度単位設定画面」で、温度単位を選択し確定します。

電流、電圧、mV 入力の場合は、入力信号に対する表示内容の下限値と上限値および小数点位置を設定します。 (コードにより 4-60、4-61、4-62 画面での選択も必要です)

4. 調節方式(PID)の設定

ON-OFF (二位置) 動作時は、2 画面群の「2-1 出力 1 PID1 比例帯設定画面」で、OFF を選択し確定します。 2 画面群の「2-2 出力 1 PID1 動作すきま設定画面」で動作すきまを設定します。

出力2付きの場合も、同じ方法で設定を行います。

ON-OFF 動作以外でオートチューニング(AT)を使う場合は、この設定操作は必要ありません。

5. 調節出力特性の設定

4 画面群の「4-45 出力 1 出力特性設定画面」「4-48 出力 2 出力特性設定画面」にて、出力仕様(加熱・冷却)に合わせ、RA(加熱仕様)または DA(冷却仕様)を選択し確定します。

6. イベント種類を設定

イベント付きの場合は、4画面群の「4-2,4-7,4-12イベント種類設定画面」で、イベント種類を選択し確定します。


7. アナログ出力を設定

アナログ出力付きの場合は、4 画面群の「4-23 アナログ出力種類設定画面」で、アナログ信号として出力したい項目を選択し確定します。

8. データ変更による初期化の注意

測定範囲コード・イベント種類・アナログ出力種類を変更すると、関連する設定値(データ)が初期値化されますので、再設定 してください。

4. 前面各部の名称と機能説明




名	称	機能
① 測定値(F	♥)表示部	[1]測定値表示 LED (赤色) ・基本画面 (画面 0-0) で現在の測定値 (PV) を表示します。 ・各パラメータ表示画面でパラメータの種類を表示します。
② 目標設定	値(SV)表示部	[2]目標値表示 LED(緑色) ・基本画面(画面 0-0)で現在の目標設定値(SV)を表示します。 ・各パラメータ設定画面で設定値を表示します。
③ 動作表示	部	 本器の各種状態を示します。 ・RUN:動作表示 LED (緑色) 消灯:制御停止状態 (スタンパイまたはリセット)です。 点灯:定値制御運転状態 (FIX)です。 点滅:プログラム制御運転状態 (RUN)です。 ・AT:オートチューニング LED (緑色) 消灯:オートチューニング停進中です。 点灯:オートチューニング停機中です。 点滅:オートチューニング等行中です。 小MAN: 手動制御 LED (緑色) 消灯:自動制御運転状態です。 ・OUT1: 調節出力 1 (緑色) ・OUT2: 調節出力 2 (緑色) 接点または SSR 駆動電圧による出力の場合: 消灯:出力が OFF の状態です。 点灯:出力が ON の状態です。 電圧・電流出力の場合: 出力の比率に応じて輝度が変化します。出力 100%で明るく、出力 0%で暗く点灯します ・EV1: イベント出力 1 (橙色) ・EV2: イベント出力 2 (橙色) ・EV3: イベント出力 3 (橙色) ・首灯:各イベントの出力が OFF の状態です。 点灯:各イベントの出力が ON の状態です。 「注】オブションでイベント出力を選択していない場合、常に消灯しています。 ・COM: 通信モード (緑色) ・COM: 通信エード 医告げれ 通信 COM エード時 はばれします
		通信 LOC モード時消灯し、通信 COM モード時点灯します。 【注】オプションで通信機能を選択していない場合、常時消灯します。
④ キー操作	5 15	 ・○: バラメータギー 各画面群内で次画面を表示します。 0-0 画面で 3 秒以上押すと、4-0 初期設定画面群を表示します。 ・▼: ダウンキー 各設定値を減少します。 ・▲: アップキー 各設定値を増加します。 ・ENT: エントリキー 各設定値を確定します。 基本画面で SV 値を変更中でない場合、各画面群を表示します。 ・▼ ・FUN/RST キー 基本画面 (0-0) において、2 秒連続押しするごとに制御運転状態 ⇔制御停止状態を切換えます。 ・定値制御 (FIX モード) の場合は、 制御実行 (EXE) ⇔ 制御待機 (STBY) の状態に移行し、 プログラム制御 (PROG モード) の場合は、 停止 (RST) ⇔ 実行 (RUN) の状態に移行します。


5. パラメータ系統図と設定操作

5-1. パラメータ系統図

パラメータの系統図の概要を下に示します。各画面の画面枠による区分けは以下のとおりです。尚、画面枠左上の数字は画面No.です。


キー操作等により必ず表示する画面 該当するオプションを付加している場合に表示する画面 設定により表示または非表示となる画面 プログラム機能、通信機能関連画面 それぞれ別冊の機能取扱説明書で説明される画面 モニタ画面(3分間でのオートリターンなし)





5-2. 電源投入時の表示

電源を投入すると、下図のように電源投入時初期画面が各画面共に約1秒間表示し、O画面群の基本画面へ移行します。



5-3. 画面の移行方法

0 画面内:主に最終ユーザーが設定する画面群です。 1 画面群:目標設定値設定画面群です(マルチ SV)。


2 画面群: PID 定数を設定する画面群です。

3回面群:プログラム機能(オプション)付の場合に表示します。「プログラム機能説明書」を参照してください。

4 画面群:主に製造・設備メーカが設定する画面群です。(初期設定画面群)


(1)0画面群内の移行方法

□キーを1回押すごとに各画面間を移行し、最終の画面からは 0-0 基本画面に戻ります。




(2)0画面群から1画面群への移行方法

0 画面群の基本画面で両キーを押すと、1 画面群の「1-0 先頭画面」へ移行します。



(3)1画面群内の移行方法

1 画面群内の「1-0 先頭画面」で ○ キーを1回押すごとに各画面間を移行し、最終の画面からは「1-0 先頭画面」に戻ります。 1 画面群では
→ キーを押すと、押すごとに各画面間を逆方向に移行することができます。



(4)2画面群への移行方法

「1-0 先頭画面」で


一キーを押すと、2 画面群の「2-0 先頭画面」へ移行します。




(5)2画面群内の移行方法

2 画面群内の「2-0 先頭画面」は PID1 の設定先頭画面です。 ▲ キーを押す度に PID2→PID3→PID1 の設定先頭画面に移行します。 ▼キーを押すと PID1→PID3→PID2 と移行します。

2 画面群



各先頭画面から ○ キーを1回押すごとに各画面間を移行し、最終の画面からは「2-0 先頭画面」に戻ります。 2 画面群では ™ キーを押すと、押すごとに各画面間を逆方向に移行することができます。



(6)3画面群への移行方法

3 画面群はプログラム画面群です。オプション設定されていない場合は表示されません。



プログラム機能については別冊の「プログラム機能取扱説明書」を参照してください。


(7)4画面群への移行方法

- 4 画面群は初期設定画面群です。本器を使用する前の各種設定を行います。
- 0画面群の基本画面で♀キーを3秒間押し続けると、4画面群の「4-0先頭画面」へ移行します。
- 4 画面群の「4-0 先頭画面」で□キーを3秒間押し続けると0画面群の基本画面へ移行します。



(8)4画面群内の移行方法

先頭画面から ○ キーを1回押すごとに各画面間を移行し、最終の画面からは「4-0 先頭画面」に戻ります。 4画面群では ➡ キーを押すと、押すごとに各画面間を逆方向に移行することができます。



(9)設定データの変更方法

各画面でのデータの変更は、▲キーまたは▼キーを押して行い、変更したデータは、甌キーを押すことによって確定します。

5-4. オートリターン機能

各画面(「0-2 出力 1 モニタ画面」、「0-3 出力 2 モニタ画面」、「0-4 ステップ No. モニタ画面」「0-5 ステップ残時間モニタ画面」、「0-6 パターン実行回数モニタ画面」「0-7 実行 PID No. モニタ画面」、「0-10 ヒータ電流 1 モニタ画面」および「0-11 ヒータ電流 2 モニタ画面」以外)でキー操作が 3 分以上ない場合は、自動的にモード 0 画面群の「0-0 基本画面」へ移行(オートリターン)します。

5-5.0画面群の設定方法

「6. 画面の説明と設定項目」で流れを記載しますが、ここでは主に設定の方法を説明します。

キー操作方法は、◯ キーで次の画面へ移り、各設定画面で▲ キーまたは▼ キーで選択して■ キーで確定します。 ただし、手動調節時に出力モニタ画面で出力値を変更する場合は、 🔤 キー押しは不要となります。

(1)目標設定値(SV)の設定

- 1. 目標設定値(SV)を設定するには「0-0基本画面」で▲キー或いは▼キーを押します。押し続けると最小桁の小数点が点滅し、 数値が増加、或いは減少し続けます。数値が目標設定値になったら、ミニーを押して確定させます。
- 2. 設定が確定すると、目標設定値の最小桁の小数点は消灯します。 オートチューニング(AT)実行中は、目標値の設定はできませんので、オートチューニング(AT)を解除してから行ってください。

「例」:目標設定値を500.0℃に設定します。

0-0 基本画面



※ 「4-63 基本画面表示モード」で目標設定値(SV)を非表示にしている場合は、SV値を変更できません。

(2)調節出力の手動設定


1) 出力モニタ画面(OUT1, OUT2)と自動出力・手動出力の切換と設定

自動→手動、手動→自動の切換は、「0-2 出力1モニタ画面」または「0-3 出力2モニタ画面」で甌キーを3秒間押し、または甌+ ▲キーで行います。

手動出力時は表示灯 MAN が点滅し、自動出力時は消灯します。

手動出力時に出力モニタ画面で▲キー或いは▼キーを押すことにより手動出力値が設定できます。

自動出力に戻るには ■キーを3秒間押し、または ■+▲キーにより行います。



- ① 出力1と出力2の出力動作は、どちらか一方を手動に変更すると、もう一方も手動に変更されます。
 - または、どちらか一方を自動に変更すると、もう一方も自動に変更されます。
- ② 出力1の出力が100.0%の場合、出力1モニタ画面では 〇999 と表示されるの小数点が点滅します。 ③ 出力2の出力が100.0%の場合、出力2モニタ画面では **②999** と表示されるの小数点が点滅します。
- ④ 出力が接点または SSR 駆動電圧で比例帯 (P) の設定が OFF の場合、出力値は 0.0%または 100.0%となります。 ⑤ 出力が電圧または電流で比例帯(P)の設定が OFF の場合、出力値は設定された出力リミッタの下限値または上限値 となります。
- 注1 オートチューニング(AT)実行中は、手動出力への変更はできません。ATを解除してから行ってください。
- 「4-28~4-31 DIモード設定画面」で MAN を選択した場合は、外部制御入力(DI)が優先され、0-2 画面での手動出力切換は行 えません。

2) 手動調節出力使用時の補足説明

「0-2 出力 1 モニタ画面」または「0-3 出力 2 モニタ画面」と自動出力・手動出力の関係は次のとおりです。

- ① 自動→手動変更時の出力はバランスレス・バンプレス動作となり、変更直前の出力値が表示されます。 また、手動→自動の変更時はバンプレス動作となりますが、測定値 (PV) が比例帯を外れている場合はバンプレス動作とはなりま せん。
- ② 電源を遮断し再投入した場合、調節出力動作は遮断時の自動または手動を継続します。 注:手動モードでも他の画面への移行は可能ですが、この場合調節出力が手動状態であることに注意してください。 MAN モニタ LED が点滅している場合は、調節計は手動出力 (MAN) 状態です。
- ③ EXE (RUN) から Stby (Rst) へ移行した場合、手動出力 (MAN) が解除されます。
 - ・EXE(RUN)時以外では MAN 動作になりません。

(3) AT (オートチューニング) について


PID 調節のパラメータ P.I.D. 値を自動演算し設定する機能です。制御内容により演算時間が変わります。

1) AT の実行

「0-15 AT 動作制御画面」で▲キーを押すと、下段のoFF表示がonに変わり最小桁の小数点が点滅します。 次に国キーを押すと AT が実行し、小数点が消灯、AT の表示灯が点滅します。

ATを実行すると目標設定値を境に測定値の上昇・下降に応じて出力の ON/OFF 動作を数回繰り返し、PID 値を内部に記憶して終了し ます。同時に記憶した PID 値による制御を開始し、AT の表示灯は消灯します。


0-15 AT 動作制御画面



2) AT の中止

ATを途中で中止するには、「0-15 AT 動作制御画面」で ▼1+- で c.F.F を選択し、∞1+-を押すと AT が解除になり小数点が消灯、 ATの表示灯も消灯します。

0-15 AT 動作制御画面



注: AT を途中で解除した場合は、PID 値は変更されません。

3) AT が実行できない場合

以下のいずれかの条件が成立すると、ATを実行することができません。

- ① 調節出力が手動。 (AT 画面は非表示)
- ② スタンバイ状態。(AT画面は非表示)
- ③ 測定値(PV)がスケールオーバしている時。(AT画面は非表示)
- ④ 調節出力1の比例帯 (P) が OFF。 (AT 画面は非表示)
- ⑤ キーロック画面でロックNo.が2か3に設定されているとき。(AT画面では出来ませんが、DIでは可能となります)
- ⑥ AT 画面がマスク・ロックされているとき。(AT 画面では出来ませんが、DI では可能となります)

4)AT 実行中の AT 解除

以下のいずれかの条件が成立すると、実行中の AT が解除されます。

- ① 出力値が 0%または 100%の状態で連続して 200 分経過したとき。
- ② PV がスケールオーバしたとき。
- ③ スタンバイ動作に切り替えたとき。

5) 二出力仕様時の AT の動作

二出力仕様では、RA/DA 特性により、AT 動作が以下のように変わります。

- ① OUT1, 2 の特性が異なる時 (RA・DA もしくは DA・RA) PID 定数は出力 1, 出力 2 共に同一値となります。
- ② OUT1. 2 共に RA 特性時、もしくは OUT1. 2 共に DA 特性時
- 出力 1 のみ AT 動作を行い、AT 実行中の OUT2 は 0%出力もしくは出力リミッタ下限値となります。

注 AT 実行中は、AT の中止、スタンバイへの切換、キーロック設定および通信モード切換以外の設定変更は行えません。

(4) スタンパイ (STBY) /実行 (EXE) について

調節計の実行を一時停止するスタンバイモードがあります。

この動作モードの切り換えは、「0-1 スタンバイ動作設定画面」で行います。

定値制御(FIXモード)の場合、STBY(動作の停止)/EXE(動作の実行)の表示となります。

プログラム制御 (PROGモード) の場合、RST (リセット:停止) / RUN (プログラムの実行) の表示となります。

「4-28 ~ 4-31 DIモード設定画面」で EXE1(RUN1). EXE2(RUN2)が選択されている場合は、外部制御入力(DI) が優先され、0-1 画面での設定操作は行えません。

- ① 調節計が動作している状態では RUN の表示灯が緑色に点灯し、スタンバイ時には、RUN の表示灯が消灯します。
- ② スタンパイ時の調節計出力は0%となります。
- ③ スタンバイを実行した場合は、オートチューニング(AT)は解除されます。
- ④ 手動出力モードでスタンバイを実行した場合は、手動出力モードは解除されます。
- ⑤ スタンバイ状態で電源を OFF した場合、電源再投入後も、スタンバイ状態を継続します。
- ⑥ スタンバイ状態 (StbY) から実行状態 (EXE) に移行した場合、イベント待機動作が指定されているときには、指定の待機動作を 実行します。
- ⑦ スタンバイ状態ではイベントラッチングがかかっていない場合に警報(Hd, Ld, od, id, HA, LA) は出力しません。

(5) イベントの設定

イベント値を設定する前に、まずイベント種類の設定をします。 ただし、イベント種類のコードを変更するとイベントに関する設定値 (データ) は、初期値化されます。

1) イベント種類(警報種類)の設定

4 画面群の「4-2 イベント 1 種類設定画面」で▲キー、▼キーで、種類コード Hd, Ld, od, id, HA, LA, So, EXE(run), rot1, HC1, HC2, StPS, PtnS, EndS, HoLd, ProG, u_SL, d_SL, GUA の中より選択し属キーでイベント種類を確定します。 同様に「4-7 イベント 2 種類設定画面」「4-12 イベント 3 種類設定画面」でイベント 2, イベント 3 のイベント種類を設定します。

イベント値の設定を行う事のできるイベント種類は下記の6種類です。

イベント種類(警報種類)コードは Hd:上限偏差、 Ld:下限偏差、 ad:上下限偏差外、 Cd:上下限偏差外、 HR:上限絶対値、LR:下限絶対値、

上記のイベント種類(警報種類)コード以外を選択した場合は、イベント値の設定はできません。

2) イベント値の設定

「0-12 FIX イベント 1 設定値設定画面」、「0-13 FIX イベント 2 設定値設定画面」あるいは「0-14 FIX イベント 3 設定値設定画面」で設定します。イベント種類が前記の 6 種類のいずれかが選択されているときに表示します。 0-12、0-13 または 0-14 画面で▲キー、▼キーを押して下記の設定範囲より選んでイベント値を設定します。 イベント値の設定が決まったら、ඖキーを押すと確定し小数点が消灯します。


設定範囲:上限偏差値または下限偏差値

上下限偏差外または上下限偏差内 上限絶対値または下限絶対値 -1999~2000 unit 0~2000 unit 測定範囲内

※ unit について °C、%RH などの工業量の最小単位として 入力温度範囲が 0.0 ~ 200.0 の場合は、1unit=0.1℃ 0 ~1200 の場合は、1unit = 1℃ となります。

なお、オートチューニング(AT)実行中はイベント値の設定はできませんので、ATを解除して行ってください。

0-12 FIX イベント 1 設定値設定画面



(6) マルチ SV (目標設定値) について

1) マルチ SV

目標設定値 (SV) 3 種類を設定できます。 (SV1, SV2, SV3)

「1-3 ~1-5 FIX 制御 SV1~SV3 設定画面」で SV 値の設定を行い,「1-2 実行 SVNo.選択画面」で実行 SVNo.を選択します。 マルチ SV 時の PID No.は SV1/PID1,SV2/PID2,SV3/PID3 となります。


2) マルチ SV の外部選択切換

外部制御入力 (DI) オプション付の場合で、DIに ESV2 を割り付けた場合、DI入力により SV1~SV3 から実行 SV を選択可能です。 DIを 2点使用し、「4-28, 4-29 DI1, DI2 モード設定画面」で SV 選択に使用する DI を割り付けます。

「8-5 外部制御入力 (DI) について」を参照してください。

ESV2 は DI1, DI2 のみ割付可能です。

6. 画面の説明と設定項目





目標設定値 SV3 設定画面 SV1 が SV3 になるだけで内容は上記 1-3 画面と同様です。 定値制御で使用する目標設定値を設定します。

SRS10A シリーズは3種類のPID 定数を持つことができます。

定値制御(FIX) の場合は目標設定値 SV1, SV2, SV3 それぞれに PID1,

プログラム制御の場合は、各ステップに実行 PID No. を割り付けて使

1-0 画面でIm キーを押すと PID 1 設定画面に移行します。

PID3 PIN1 \blacksquare Pid3 ▼ ▼ 0 2-1 画面

上段表示末尾の数字が SV1, SV2, SV3 それぞれに対応する PID No となります

▲キー押しによりPID1→PID2→PID3→PID1の順に画面を表

▼キー押しにより PID1→PID3→PID2→PID1 の順に画面を

これらの画面で晒キーを押すと3画面群(プログラム機能 付き)もしくは基本画面に移行します。

この画面での設定項目はありません。○キーを押すと最初 の出力 1 PID1 比例帯(P)設定画面を表示します。

□■キーを押すと最後の出力2上限出カリミッタ設定画面を

PID2. PID3 についても 2-0~2-16 画面があり、PID1


出力 1 PID1 比例带(P)設定画面

設定範囲: oFF, 0.1~999.9 (%)

オートチューニング(AT)を実行する場合は基本的に設定 の必要はありません。比例帯については8-3 (1) 項を

oFF を設定すると ON-OFF (二位置) 動作となります。

出力1 PID1 動作すきま(dF)設定画面



C

2-4 画面へ

設定範囲:oFF, 1~6000(秒)

オートチューニング(AT)を実行する場合は基本的に設定の 必要はありません。

積分時間については8-3(2)項をご参照ください。 この画面は P=oFF 時は表示しません。

17

SV1 が SV2 になるだけで内容は上記 1-3 画面と同様です。

定値制御で使用する目標設定値を設定します。

ũ

1-5 画面へ

C

出力 1 PID1 微分時間 (D) 設定画面 2-13 出力2デッドバンド(不感帯)設定画面 d i 2061 初期値 : 30 (秒) 初期値 : 0 (unit) 30 0.0 設定範囲:oFF. 1~3600(秒) 設定範囲:-1999~5000 (unit) オートチューニング (AT) を実行する場合は基本的に設定 0 目標設定値に対する出力2の動作位置を設定します。 の必要はありません \circ デッドバンドについては8-4(3)項をご参照ください。 この画面は P=oFF 時は表示しません。 微分時間については8-3(3)項をご参照ください。 2-14 出力 2 PID1 目標値関数設定画面 25F 1 2-5 出力 1 PID1 マニュアルリセット (MR) 設定画面 初期値 : 0.40 lär 1 a初期値 : 0.0(%) 二出力仕様時は:-50.0(%) 設定範囲:oFF, 0.01~1.00 aa設定範囲:-50.0~50.0(%) 出力1目標値関数設定画面と同様です。 C I=oFF(P動作、PD動作)時のオフセット修正を行います。 この画面は P=oFF 時は表示しません。 この画面は P=oFF 時は表示しません。 C マニュアルリセットについては 8-3 (4) 項をご参照くだ 2-15 出力 2 PID1 下限出力リミッタ設定画面 206 1 初期値 : 0.0 (%) 0.0 出力 1 PID1 目標値関数(SF)設定画面 2-6 設定範囲:0.0~99.9 (%) 15F 1 初期値 · 0 40 C 調節出力2の下限値を設定します。 0.40 設定範囲:oFF, 0.01~1.00 出力 2 PID1 上限出力リミッタ設定画面 2-16 エキスパート PID におけるオーバシュートやアンダシュ ートの抑制に使用します。 ZOHI 初期値 : 100.0 (%) SF=1.00 で行き過ぎ量は最小となり、SF=oFF ではエキス C 設定範囲: (2oL1の設定値)+0.1~100.0 (%) 100.0 パート PID は機能せず、通常の PID 動作となります。 この画面は P=oFF 時は表示しません。 C 調節出力2の上限値を設定します。 出力 1 PID1 下限出力リミッタ設定画面 2-7 2-0 画面へ loL 1 初期値 : 0.0 (%) 0.0 設定範囲: 0.0~99.9 (%) 初期設定の画面 調節出力1の下限値を設定します。 0 出力リミッタについては8-4(1)項をご参照ください。 初期設定画面群(4画面群) 出力 1 PID1 上限出力リミッタ設定画面 2-8 0-0 基本画面 loH 1 0-0 基本画面でロキーを 3 秒間連続押しで 4-0 先頭画面を 初期値 : 100.0 (%) 表示します。 1000 設定範囲: (1oL1の設定値)+0.1~100.0 (%) ○ 3秒 C 調節出力1の上限値を設定します。 4-0 先頭画面 この画面での設定項目はなく、□キーを押すと最初の設定 画面 4-1 キーロック設定画面を表示し、 は キーを押すと最 2-9 出力 2 PID1 比例带(P)設定画面 5*E* & 終画面 4-62 入力小数点位置設定画面を表示します。 2.81 C 初期値 : 3.0 (%) 3.0 設定範囲:oFF, 0.1~999.9 (%) キーロック設定画面 4-1 C 出力1比例帯設定画面と同様です。 出力 2 (オプション) が付加されている場合に表示します。 Lock 初期値 : oFF OFF 設定範囲: oFF, 1, 2, 3 2-10 出力 2 PID1 動作すきま(dF)設定画面 2dF 1 変更されたくない項目をロックします。 初期値 : 20 (unit) ロック解除するには oFF を選択します。 2.0 設定範囲:1~999 (unit) ロックされた画面はデータの変更ができません。 ON-OFF 動作時の「動作すきま」を設定します。 0 ロックNo.とロックされる範囲は下表のとおりです。 C 2-9 画面で P=oFF に設定されている場に表示します。 ロック№. ロックされる範囲 ロック解除(全てのデータ変更が可能) 0画面群、SV、通信モード以外のキーロック OFF 4-64 動作すきまモードの設定で動作が異なります。 SV、通信モード以外のキーロック 2-11 出力 2 PID1 精分時間(I)設定画面 キーロックのみ設定変更可能 1 5 - -初期値 : 120(秒) 120 設定範囲:oFF, 1~6000(秒) イベントの設定 出力1積分時間設定画面と同様です。 C この画面は P=oFF 時は表示しません。 イベント 1(EV1)種類設定画面 4-2 2-12 出力 2 PID1 微分時間(D)設定画面 Ē 1.0 初期値 : Hd (上限偏差値) 2.41 НЫ 設定範囲: non, Hd, Ld, od, id, HA, LA, So, EXE(run), 初期値 : 30(秒) rot1, HC1, HC2, StPS, PtnS, EndS, HoLd, ProG, 30 設定範囲:oFF, 1~3600(秒) u_SL, d_SL, GUA □ イベントに選択するイベント種類を次頁のコード表より設 C 出力1微分時間設定画面と同様です。 定します この画面は P=oFF 時は表示しません。 4-2~4-16は、イベント出力が選択されていない時は、 表示しません。 2-13 画面へ

4-3 画面へ

イベント種類コード表 (A-7 A-19 で使用)

イベント種類コート衣(4-7、4-12 で使用)				
コード	イベント動作モード	備考		
กฎก (non)	選択なし			
片点 (Hd)	上限偏差	EV1 の初期値		
<u>ដ្ឋ</u> (Ld)	下限偏差	EV2 の初期値		
മർ (od)	上下限偏差外			
<u>្ឋ</u> (id)	上下限偏差内			
₩Ā (HA)	上限絶対値			
[月 (LA)	下限絶対値			
5 a (So)	スケールオーバ			
EYE (EXE)	EXE 信号(定值制御実行中)	定値制御時のみ		
רוח (run)	RUN 信号(プログラム実行中)	プログラム制御時のみ		
rot /(rot1)	出力1反転出力	接点出力時のみ		
# [/ (HC1)	ヒータ1断線/ループ警報	オプション付加時のみ		
# [₹ (HC2)	ヒータ2断線/ループ警報	オプション付加時のみ		
5 £ P 5 (StPS)	ステップ信号	プログラム制御時のみ		
F = n 5 (PtnS)	パターン信号	プログラム制御時のみ		
<i>E n ል</i> 5 (EndS)	プログラム終了信号	プログラム制御時のみ		
Hold (Hold)	ホールド信号	プログラム制御時のみ		
Fro [(ProG)	プログラム信号	プログラム制御時のみ		
. 51 (u_SL)	アップスロープ信号	プログラム制御時のみ		
d 51 (d_SL)	ダウンスロープ信号	プログラム制御時のみ		
[il∏ (GUA)	ギャランティーソーク	プログラム制御時のみ		

4-3 イベント1動作すきま設定画面

E 1.d 2.0

C

C

初期値 : 20 (unit) 設定範囲:1~999 (unit)

イベント1の ON-OFF 動作すきまを設定します。 警報種類コードが Hd, Ld, od, id, HA, LA, HC1, HC2の 場合に表示します。

イベント1待機動作コード設定画面 4-4

E 1--OFF

初期値 : oFF

設定範囲: oFF, 1, 2, 3

イベント1の待機動作種類をコード表より設定します。 警報種類コードが Hd, Ld, od, id, HA, LA, HC1, HC2の 場合に表示します。

待機動作コード表 (4-9, 4-14 でも使用)

	ロ -	待機動作の内容			
ſ	oFF	待機なし			
ſ	;	電源投入時, STBY (RST) →EXE (RUN) 時			
	2	電源投入時, STBY (RST) →EXE (RUN) 時, SV 変更時			
	3	コントロールモード(待機なし)			

HC1, HC2 の場合、oFF, 1 のみ選択可能です。また、待機 動作は電源投入時のみとなります。

4-5 イベント1ラッチング設定画面

EILL o F F C

初期値 : oFF 設定範囲:oFF, on oFF: ラッチング機能無効 on : ラッチング機能有効

イベントラッチング機能は、イベントが動作した後イベン ト条件がなくなってもイベントを出力し続ける機能です。 (イベントの自己保持)

警報種類コードが Hd, Ld, od, id, HA, LA, HC1, HC2の 場合に表示します。

4-6 イベント1出力特性設定画面

EILA no 0

初期値 : no 設定範囲: no. nc

no:ノーマリオープン(イベント ON 時出力導通)

nc: ノーマリクローズ (イベント OFF 時出力導通)

イベント動作時接点出力が導通するか、非導通とするかを 選択します。

no, nc いずれの場合も、電源 OFF 時のイベント出力は非 導通となります。

4-7 イベント 2(EV2)種類設定画面



初期値 : Ld(下限偏差値)

設定範囲: non, Hd, Ld, od, id, HA, LA, So, EXE(run),

rot1, HC1, HC2, StPS, PtnS, EndS, HoLd, ProG,

 u_SL , d_SL , GUA

EV2 に選択するイベント種類を EV1 と同様に 4-2 の イベント種類コード表で設定します。

4-8 イベント2動作すきま設定画面

E Z . ď 2.0 C

初期値 · 20 (unit) 設定範囲:1~999 (unit)

EV1 と同様にイベント2のON-OFF動作すきまを設定します。 警報種類コードが Hd, Ld, od, id, HA, LA, HC1, HC2 の 場合に表示します。

イベント2待機動作コード設定画面

4–9 E2. [OFF C

: oFF 初期値 設定範囲: oFF, 1, 2, 3

EV1 と同様にイベント 2 の待機動作種類を 4-4 の待機動作 コード表より設定します。

警報種類コードが Hd, Ld, od, id, HA, LA, HC1, HC2 の

場合に表示します。 HC1, HC2 の場合、oFF, 1 のみ選択可能です。

4-10 イベント2ラッチング設定画面

EZ 初期値 : oFF OFF

設定範囲:oFF, on

E2.8 no C

C

ベント2出力特性設定画面

EV1 と同様に設定します。

初期値 : no 設定範囲:no,nc

EV1 と同様に設定します。

4-12 イベント 3 (EV3) 種類設定画面

Ē 4E

C

初期値 : EXE(run)

設定範囲: non, Hd, Ld, od, id, HA, LA, So, EXE(run), rot1, HC1, HC2, StPS, PtnS, EndS, HoLd, ProG,

u SL, d SL, GUA

EV3 に選択するイベント種類を EV1 と同様に 4-2 の イベント種類コード表で設定します。 EV3 を選択した場合、4-12~4-16 画面を表示します。

4-13 ↓ イベント3動作すきま設定画面

E3.d 2.0

0

初期値 : 20 (unit) 設定節用·1~999 (unit)

EV1 と同様にイベント3の ON-OFF 動作すきまを設定します。 警報種類コードが Hd, Ld, od, id, HA, LA, HC1, HC2 の場

4-14 イベント3待機動作コード設定画面

E 3 . I OFF C

初期値 : oFF

合に表示します。

設定範囲: oFF, 1, 2, 3

EV1 と同様にイベント 3 の待機動作種類を 4-4 の待機動作 コード表より設定します。

設定の条件は EV1 と同様です。

4-15 イベント3ラッチング設定画面

Е3. OFF

C

初期值 : oFF 設定範囲:oFF, on

EV1 と同様に設定します。

4-16 ↓ イベント3出力特性設定画面

E3.R C

初期値 : no 設定範囲:no,nc

EV1 と同様に設定します。

4-17 画面へ

ヒータ断線/ループ警報の設定

イベントオプションおよび CT 入力オプション搭載時に使 用可能です

4-17 ヒータ1断線/ループ警報モード設定画面

Hbā 1 out 1

初期値 : out1 設定範囲:out1, out2

C

CT1 で電流検出するヒータの断線/ループ警報を有効と する調節出力を設定します。

調節出力 Y, Pのみに設定可能です。

4-17~4-22 は、調節出力 1,2 が Y か P で、CT 入力を

同時に選択した場合、表示されます。

4–18 √ ータ 1 断線警報動作値設定画面

[IHb OFF

C

初期値 : oFF

設定範囲:oFF, 0.1~50.0 (A)

CT1 で検出するヒータ断線警報の電流値を設定します。 調節出力が ON 時に CT1 で検出する電流値が設定よりも低 い場合に警報を出力します。

-タ1ループ警報動作値設定画面 4–19 √

[IHL OFF

C

初期値 : oFF

設定範囲:oFF, 0.1~50.0 (A)

CT1 で検出するヒータループ警報の電流値を設定します。 調節出力がOFF時にCT1で検出する電流値が設定よりも高 い場合に警報を出力します。

4-20 -タ2断線/ループ警報モード設定画面

HbñZ out

C

初期値 : out1 設定範囲:out1, out2

CT2 で電流検出するヒータの断線/ループ警報を有効と する調節出力を設定します。 調節出力Y, Pのみに設定可能です。

4-21 ヒータ2断線警報動作値設定画面

OFF

C

C

初期値 : oFF

設定範囲:oFF, 0.1~50.0 (A)

CT2 で検出するヒータ断線警報の電流値を設定します。 調節出力が ON 時に CT2 で検出する電流値が設定よりも低 い場合に警報を出力します。

4-22 ヒータ2ループ警報動作値設定画面

[SHL o F F

初期値 : oFF

設定範囲:oFF, 0.1~50.0 (A)

CT2 で検出するヒータループ警報の雷流値を設定します。 調節出力がOFF時にCT2で検出する電流値が設定よりも高 い場合に警報を出力します。

アナログ出力の設定

4-23 アナログ出力種類設定画面

Ro.<u>n</u> PH

C

: PV (P #) 初期値


設定範囲: PV, SV(5份), out1(๑↓6 /),

out2(a, b, b, b)

アナログ信号として出力したい項目を測定値(PV)、 目標設定値(SV)、調節出力1(out1)、調節出力2(out2)の 4種類から設定します。

4-23~4-27 は、アナログ出力が選択されていないと表示 されません。

4-24 アナログ出カスケーリング下限値設定画面



(PV, SV 時は測定範囲下限値、out1, out2 は 0.0) 測定範囲内 設定範囲: PV または SV 選択時

out1またはout2選択時 0.0~100.0 (%)

アナログ出力信号の最小値(OmV, 4mA, OV)を出力したい 値にスケーリング下限値として設定します。

... (PV, SV 時は測定範囲上限値、out1, out2 は 100.0)

アナログ出カスケーリング上限値設定画面

Ro. H 800.0

4–25 ↓

C


初期値 : 800.0


設定範囲: PV または SV 選択時 測定範囲内 out1またはout2選択時 0 0~100 0%

アナログ出力信号の最大値(10mV, 20mA, 10V) を出力した い値にスケーリング上限値として、設定します。

Ao_L >Ao_H の逆スケーリングも可能です。 (H-L=±1 カウント以上)

アナログ出力のスケーリンクによる特性は下図のとおりです。





アナログ出カリミッタ下限値設定画面

AL $\overline{\Omega.\Omega}$

4-26

C

C

初期値 : 0.0 (%) 設定範囲: 0.0~99.9 (%)

アナログ出力の下限値を設定します。

4-27 アナログ出カリミッタ上限値設定画面

AL _ H 1000

初期値 : 100.0 (%) 設定範囲: (AL_L の設定値)+0.1~100.0 (%)

アナログ出力の上限値を設定します。

外部制御入力 DI の設定

4-28 DI1モード設定画面

 dl_{-n} nan

C

初期値

設定範囲: non, EXE1(run1), EXE2(run2), mAn, At, ESV2,

ACt1, ACt2, ProG, HLd, AdV, L_rS, Ptn2, Ptn3

外部入力(DI)を使用目的に合わせて、選択設定します。 4-28~4-31 は、DI (外部制御入力 3 点) が選択されて なければ、表示されません。

DI モード割付種類コード表 (4-29, 4-30, 4-31 で使用)

יים	- 一下前門恒規コード収(4	-28, 4-30, 4-31	CEMI
コード	外部制御入力割付種類	割付可能 DI No.	検出
non	選択なし		
E 7 E 1	EXE/STBY (FIX 定値制御) RUN/RST (プログラム制御)	1, 2, 3, 4	レベル
(rung)	EXE/STBY (FIX 定値制御) RUN/RST (プログラム制御)	1, 2, 3, 4	エッジ
ňAn	MAN 手動出力	1, 2, 3, 4	レベル
A Ł	AT オートチューニング実行	1, 2, 3, 4	エッジ
8582	ESV2 外部選択 2bit	1, 2	レベル
ACE !	出力1出力特性(RA/DA)	1, 2, 3, 4	レベル
8662	出力2出力特性(RA/DA)	1, 2, 3, 4	レベル
Prob	ProG プログラム	1, 2, 3, 4	レベル
HLd	HLd ホールド信号	1, 2, 3, 4	レベル
Rda	AdV アドバンス	1, 2, 3, 4	エッジ
PEnd	Ptn2 スタートパターン選択2bit	1, 2	レベル
Ptn3	Ptn3 スタートパターン選択3bit	1	レベル
6.75	L_rS ラッチング全解除	1, 2, 3, 4	エッジ

DI1に ESV2、Ptn2 を割り付けると DI2 は設定できません。 DI1 に Ptn3 を割り付けると DI2, DI3 は設定できません。 複数のDIに1種類のコードを割り付けることはできません。

DI2モード設定画面

dē.ñ non C

4-29

初期値 : non

設定範囲: non, EXE1(run1), EXE2(run2), mAn, At, ESV2, ACt1, ACt2, ProG, HLd, AdV, Ptn2, L_rS

4-28 DI1モードと同様に設定します。

DI2に ESV2, Ptn2 を割り付けると DI3 は設定できません。

20

4-30 画面へ

4–37 ↓ 4–30 ↓ _____DI3 モード設定画面 d3. ñ 6P5 初期値 : non nan 設定範囲: non, EXE1(run1), EXE2(run2), mAn, At, ACt1, ACt2, ProG, HLd, AdV, L_rS 0 C 4-28 DI1 モードと同様に設定します。 4-31 DI4モード設定画面 4-38 d4. ñ 初期値 : non nan 設定範囲: non, EXE1(run1), EXE2(run2), mAn, At, ACt1, ACt2. ProG. HLd. AdV. L rS 0 4-28 DI1モードと同様に設定します。 0 調節出力2にD(外部制御入力1点(DI4))を選択した場合 表示します。 4-39 ñEñ 通信の設定 通信機能については別冊の通信インターフェース取扱説 明書をご参照ください。 4-32~4-44 は、通信機能を選択した場合に表示します。 4–32 ↓ 通信モード設定画面 caññ 初期値 : Loc (🕻 🙍 😅 (ローカル)) Loc 設定範囲:Loc, Com (🕻 🛕 🐧 (コム)) 0 4-40 前面キーでは Com から Loc への変更のみ可能。 下段に表示されるモードで通信が可能となります。 4-33 通信アドレス設定画面 Rddr 0 初期値:1 設定範囲: StoP, mASt, 1~255 複数台を通信で接続する場合の機器No.を設定します。 0 mASt に設定するとマスターモードになります。 StoP に設定するとマスター機能を一時停止します。 4-41 4-34 通信データフォーマット設定画面 dRER 初期値 : 7E1 78 1 設定範囲: 7E1, 7E2, 7n1, 7n2, 8E1, 8E2, 8n1, 8n2 0 通信のデータフォ ーマットを設定します。 MODBUS RTU 4-42 データ長 選択肢 パリティ ストップビット シマデン ASCII 7 ビット EVEN 1bit 0 7 ビット EVEN 0 7 1 7 5 y h 7 2 7 5 y h 8 5 1 8 5 y h 無し 1bit 0 0 C 0 EVEN 0 4-43 8 ビット EVEN 2bit 8n: 8 ピット 0 O 無し 1bit 8 ビット 無し 0 0 2bit 4-35 スタートキャラクタ設定画面 4-44 SchA urik 初期値 : StX (5 とち) 565 設定範囲:StX, Att (**月とと**) 通信フォーマットのスタートキャラクタに StX を使用す 0 0 るか、Att(@)を使用するかを設定します。 シマデンプロトコル時のみ有効となります。 4–45 ↓ 4-36 BCC 演算/プロトコル種類設定画面 EHH 初期値 : Add Rdd 設定範囲: non, Add, Add2, Xor, Lrc, cr16 0 C BCC 演算種類及びプロトコル種類選択を行います。 演算種類 演算内容 4-46 (シマデンプロトコル) nan おばる 加算演算 (シマデンプロトコル) RddZ 加算演算後2の補数(シマデンプロトコル) hor 排他的論理和(シマデンプロトコル) LRC (MODBUS ASCI (MODBUS ASCII) C 4-37 画面へ 4-47 画面へ

通信速度設定画面 初期值 : 9600 (bps) 9600 設定範囲: 1200, 2400, 4800, 9600, 1920, 3840 通信速度を設定します。 $1200 \sim 9600 : 1200 \text{ (bps)} \sim 9600 \text{ (bps)}$ 1920: 19200 (bps), 3840: 38400 (bps) 通信ディレイ時間設定画面 8 E L Y 初期値 : 20 20 設定範囲:1~100 通信コマンドを受信してから送信を行うまでの遅延時間 を設定します。 遅延時間=設定値×0.512 msec 通信メモリモード設定画面 初期値 : EEP (**E E P**) EEP 設定範囲: EEP, rAm(- 名 -), r_E(- _ -) 通信でデータ書き込みを行う際、EEPROM と RAM に書き込 む方式を下記表から設定します 種類 書き込み処理内容 **EFF** 全て EEPROM に書き込む **アドハ** 全て RAM に書き込む r SV, OUT1, OUT2 は RAM にその他は EEPROM に書き込む 通信モード種類設定画面 Conr 初期值 : COM1 conl 設定範囲: COM1, COM2 通信による書き込み処理中にキー操作を行いたい場合は、 COM1 に設定してください。 COM1 通信モード種類 COM₂ COM LOC COM 1.00 通信モード 不可 キー操作 可能 可能 可能 通信書き込み 可能 可能 可能 不可 通信マスターモード設定画面 ñ5.ñ 4-41~4-44 画面は 4-33 通信アドレス設定画面でマスター 58 モードを選択した場合のみ表示します。 初期値 : SV 設定範囲: SV, out1, o1SC, out2, o2SC 通信マスターモード開始スレーブアドレス設定画面 5. Rd 初期値 設定範囲: bcAS, 1~255 bcAS: ブロードキャスト 通信マスターモード終了スレーブアドレス設定画面 bcAS(ブロードキャスト) 時非表示 E.Ad 初期值:1 設定範囲:開始アドレス~開始アドレス+30 通信マスターモード書き込みデータアドレス設定画面 初期値 : 0300 (H) 0300 設定範囲: 0000 (H)~FFFF (H) 16 進数での設定です。 出力1比例周期時間設定画面 0.[1 初期值 :接点出力 30(秒), SSR 駆動電圧出力 3(秒) 30 設定節用·1~120(秒) 調節出力1の比例周期時間を設定します。 出力の種類が電圧または電流の場合は表示しません。 比例周期時間については8-4(2)項をご参照ください。 調節出力1特性設定画面 Ret 1 初期値 : rA (- 🛱) r A 設定範囲: rA, dA(♂層) 調節出力の特性を設定します。 rA: 逆特性(加熱仕様) dA:正特性(冷却仕様) 調節出力特性については8-4(3)項をご参照ください。

4–56 ↓ 4-47 PV ゲイン補正値設定画面 調節出力1ソフトスタート時間設定画面 PB SoF 1 ū 初期値 · 0 00 (%) 初期値 : oFF a F F 0.00 設定範囲:-5.00~5.00(%) 設定範囲:oFF. 1~120(秒) 出力を徐々に変化させるソフトスタート時間を設定します。 センサ等の入力ゲイン誤差の補正に使用します。 C oFF 設定の場合は機能しません。 C ゲイン補正をかけると制御も補正された値で行います。 詳細は8-6節をご参照ください。 4-57 PV フィルタ時間設定画面 4-48 出力2比例周期時間設定画面 0.62 PH F 初期値 · () (秒) 初期値 :接点出力 30(秒), SSR 駆動電圧出力 3(秒) Ū 30 設定範囲:0~9999 (秒) 設定範囲:1~120(秒) 調節出力2の比例周期時間を設定します。 入力変化の激しい場合やノイズが重畳するような場合に、 C 調節出力2がY、Pをを選択した場合表示します。 その影響を緩和させる目的で使用します。 C 0 秒設定の場合、フィルタは機能しません。 4-49 調節出力2特性設定画面 Acte 4-58 測定範囲コード設定画面 初期値 : dA (💋 🛱) r A rAnG 設定範囲:rA(🟲 🛱), dA 初期値: マルチ 05, 電圧 86 調節出力の特性を設定します。 8 設定範囲:「7章 測定範囲コード表」より選択 C ▶ 🖪 (RA): 逆特性 (加熱仕様) ♂月(DA):正特性(冷却仕様) C 入力の種類と測定範囲の組み合せをコードで設定します。 調節出力2にY、I、P、Vを選択した場合表示します。 調節動作中は設定変更できません。 4-50 調節出力2ソフトスタート時間設定画面 注:4-58~4-62 画面では調節動作中の設定変更はできません。 SoFZ 初期値 : oFF oFF 4-59 入力単位設定画面 設定範囲:oFF. 1~120(秒) Unit 出力を徐々に変化させるソフトスタート時間を設定しま 初期値 : c () C 設定範囲: c, F(F) す。 oFF 設定の場合は機能しません。 C 詳細は8-6節をご参照ください。 センサ入力時の温度単位を $c(^{\circ}C)$ と $F(^{\circ}F)$ から設定します。 調節出力2にY、I、P、Vを選択した場合表示します。 リニア入力(mV, V)が選択されている場合は表示しません。 0 測定範囲コード15~18 (ケルビン単位) の場合はK (デ)の 4-51 SV リミッタ下限値設定画面 表示となります。 58.1 初期値 : 測定範囲の下限値 0.0 4-60 入カスケーリング下限値設定画面 設定範囲:測定範囲下限値~測定範囲上限値-1 カウント 50 初期值 : 0.0 (unit) 目標値の設定範囲を測定範囲より狭めて使用する場合 0.0 設定範囲:-1999~9989 (unit) 下限値を設定します。 C (危険範囲への誤設定を防止する等が可能です。) リニア入力(mV, V)時のスケーリング下限値を設定します。 センサ入力時はモニタ画面で設定はできません。 C 4-52 SVリミッタ上限値設定画面 58 Н 4-61 入力スケーリング上限値設定画面 初期値 : 測定範囲の上限値 800.0 設定範囲: SV リミッタ下限値+1 カウント~測定範囲上限値 5c<u>.</u> Н 初期値:100.0 100.0 目標値の設定範囲を測定範囲より狭めて使用する場合 設定範囲: (Sc L 設定値)+10~(Sc L 設定値)+10000 ト限値を設定 L.ます。 リニアλカ(mV V)時のスケーリングト限値を設定します。 C (危険範囲への誤設定を防止する等が可能です。) 0 センサ入力時はモニタ画面で設定はできません。 注:SV リミッタの設定は、SV リミッタ下限値 <SV リミッタ上限値 4-62 入力小数点位置設定画面 で、下限値が優先されます。したがって、上限値の dP 設定は下限値+1 カウント未満には設定できません。 初期値 : 小数点以下 1 桁(0.0) a.a設定範囲:小数点なし(0)~小数点以下3桁(0,000) Sc L, Sc Hを変更すると、それぞれの値が SV L, SV Hに リニア入力以外は小数点なし(0)~小数点以下1桁(0.0) 設定されます。 入力スケーリングの小数点位置を設定します。 C 小数点が無いレンジはモニタのみで設定はできません。 4-53 パターン数設定画面 (プログラム機能を選択した場合のみ表示) Ptnc 4-63 基本画面表示モード 初期値 : 4 d5<u>P</u> 設定範囲:1.2.4 初期値 : PVSV(**P & 5 &**) P # 5 # 設定範囲: PVSV/PV(**P 2**)/SV (**5 2**) 0 プログラム機能で使用するパターン数を設定します。 PVSV : 通常表示(PV/SV 共に表示する) 4-54 時間単位設定画面 C PV値のみ表示(基本画面でのSV値の変更不可) £ _ (プログラム機能を選択した場合のみ表示) WA ... : SV値のみ表示(PV値は非表示) SV 初期値 : Hm (ドふ) Ηñ 設定範囲: Hm, mS (55) 4-64 動作すきまモード 0 dFād プログラム機能で使用する時間単位を設定します。 ON/OFF 動作選択時の動作すきまモードを設定します。 Hm:時·分, mS:分·秒 cEnt また、設定したモードは OUT1. 2/PID1~3 のすべてに反映さ れます。 4-55 PVバイアス値設定画面 設定範囲: CENT/SVOF(5分の下)/SVON(5分のへ) P8.6 初期値 : 0 (unit) CENT : 動作すきまの中心位置をSV値とするモード SVOF : 動作すきまの出力OFF位置をSV値とするモード 0.0 設定範囲:-1999~2000 (unit) SVON: 動作すきまの出力ONをSV値とするモード センサ等の入力誤差の補正に使用します。 4-0 画面へ バイアスをかけると制御も補正された値で行います。

4-56 画面へ

7. 測定範囲コード表

下記表より測定範囲を選択してください。

<注意> このコードを変更すると測定範囲に関するデータは全て初期値化されます。 0-1 画面でスタンパイ状態にしないと設定変更できません。

	入	力 種 類	コード	測定範囲(℃)	測定範囲(°F)
		В	<i>[] </i> *1	0 ~ 1800 °C	0 ~ 3300 °F
		R	88	0 ~ 1700 °C	0 ~ 3100 °F
		S	03	0 ~ 1700 °C	0 ~ 3100 °F
			<i>11</i> 4 *2	-199.9 ~ 400.0 °C	−300 ~ 750 °F
	熱	К	05	0.0 ~ 800.0 °C	0 ~ 1500 °F
	21/2		Ü8	0 ~ 1200 °C	0 ~ 2200 °F
		E	07	0 ~ 700 °C	0 ~ 1300 °F
	電	J	08	0 ~ 600 °C	0 ~ 1100 °F
		Ţ	#2 *2	-199.9 ~ 200.0 °C	-300 ~ 400 °F
	対	N	10	0 ~ 1300 °C	0 ~ 2300 °F
	,,,	PL II *3	11	0 ~ 1300 °C	0 ~ 2300 °F
		WRe5-26 *4	18	0 ~ 2300 °C	0 ~ 4200 °F
		U *5	/3 *2	-199.9 ~ 200.0 °C	-300 ~ 400 °F
マ		L *5	14	0 ~ 600 °C	0 ~ 1100 °F
`		K	/5 *6	10.0 ~ 350.0 K	10.0 ~ 350.0 K
	ケル	AuFe-Cr	15 *7	0.0 ~ 350.0 K	0.0 ~ 350.0 K
	ルビン	K	17 *6	10 ~ 350 K	10 ~ 350 K
ル	シ	AuFe-Cr	18 *7	0 ~ 350 K	0 ~ 350 K
		Aul 6 OI	30	-100.0 ~ 350.0 °C	-150.0 ~ 650.0 °F
			31	-200 ~ 600 °C	-300 ~ 1100 °F
チ		Pt100	32	-100.0 ~ 100.0 °C	-150.0 ~ 200.0 °F
			33	- 50.0 ~ 50.0 °C	- 50.0 ~ 120.0 °F
			34	0.0 ~ 200.0 °C	0.0 ~ 400.0 °F
入	2Fil		35	-200 ~ 500 °C	-300 ~ 1000 °F
	測		38	-100.0 ~ 100.0 °C	-150.0 ~ 200.0 °F
	温	ID+100	37	- 50.0 ~ 50.0 °C	- 50.0 ~ 120.0 °F
ا ا	抵	JPt100	38	0.0 ~ 200.0 °C	0.0 ~ 400.0 °F
/	抗		39	-100.0 ~ 350.0 °C	-150.0 ~ 650.0 °F
	体		40	-199.9 ~ 550.0 °C	-300 ~ 1000 °F
	l'+	Pt100	4 ;	0.0 ~ 350.0 °C	0.0 ~ 650.0 °F
		1 1100	42	0.0 ~ 550.0 °C	0 ~ 1000 °F
			45	-199.9 ~ 500.0 °C	-300 ~ 1000 °F
		JPt100	48	0.0 ~ 350.0 °C	0.0 ~ 650.0 °F
		01 2100	47	0.0 ~ 500.0 °C	0.0 % 030.0 F
		-10∼10mV	71	初期値 : 0.0 ~	
		0~10mV	72	、	
		0~20mV	73		→ 10000Unit
	mV	0~50mV	74		卜数点以下1, 2, 3桁
		10~50mV	75	下限値<上限値	
		0~100mV	78		
		-1~ 1V	8 :	<注意> 〒四 <i>はも</i>	:++
		0~ 1V	82	ト関値を上限値との差が+10 Unit 未満	
電] , <i>.</i>	0~ 2V	83	上限値は強制的に+10 Unit または+100 上限値は下限値+10 Unit 未満または+1	
	٧	0∼ 5V	84	工水値は「水心・IV UIIIに不何まだは+ 	oooo oiiit 旭には放たができません。
圧		1∼ 5V	85	↓ ┃ 電流入力の場合は電圧入力を選択し、扌	旨定の受信抵抗(250Ω)を入力端子に
		0~10V	86	取付け、コード 84 (0~20mA 時). 85 (4~	
	I	1 0 101	1 4 4	2	

測温抵抗体 Pt100: JIS/IEC JPt100 熱雷対 B. R. S. K. E. J. T. N : JIS/IEC

*1 熱電対 B:400°C (752°F) 以下は精度保証外です。 *2 熱電対 K,T,U で指示値が-100°C以下の精度は±0.7%FSです。

```
*3 熱電対 PLII:プラチネル *4 熱電対 WRe5-26:ASTM E988-96 *5 熱電対 U,L:DIN 43710
*6 熱電対 K (ケルビン) の精度温度範囲
                                                          *7 熱電対 金鉄-クロメル[AuFe-Cr] (ケルビン) の精度温度範囲
  10.0 \sim 30.0 \text{ K} \pm (2.0\%\text{FS} + (\text{CJ} 誤差× 20) \text{K} + 1 \text{K}) 30.0 \sim 70.0 \text{ K} \pm (1.0\%\text{FS} + (\text{CJ} 誤差× 7) \text{K} + 1 \text{K})
                                                               0.0 ~ 30.0 K ± (0.7%FS + (CJ 誤差× 3)K + 1K)
                                                              30.0 ~ 70.0 K ±(0.5%FS + (CJ 誤差×1.5)K + 1K )
  70.0 ~ 170.0 K ± ( 0.7%FS + (CJ 誤差× 3)K + 1K )
                                                              70.0 ~ 170.0 K ±(0.3%FS + (CJ 誤差×1.2)K + 1K )
 170.0 ~ 270.0 K ± (0.5%FS + (CJ 誤差×1.5)K + 1K)
                                                             170.0 ~ 280.0 K ± (0.3%FS + (CJ 誤差× 1)K + 1K)
 270.0 ~ 350.0 K ± (0.3%FS + (CJ 誤差× 1)K + 1K)
                                                             280.0 ~ 350.0 K ± (0.5%FS + (CJ 誤差× 1)K + 1K)
```

[注] 指定のない場合、工場出荷時の測定範囲は以下のように設定されています。

入力	規格/定格	測定範囲
マルチ入力	K熱電対	0. 0∼800. 0°C
電圧(V)	0~10V DC	0.0~100.0単位なし

8. 機能の説明

ここには「5-5.0画面群の設定方法」で説明した操作以外のものを記載しています。

8-1. イベントについて

(1) 警報動作について

1) 偏差警報

目標設定値(SV)に対する測定値(PV)の偏差で警報動作点を設定します。

例えば、目標設定値が 20 $^{\circ}$ $^{\circ$

2) 絶対値警報

絶対値で警報動作点を設定します。上限絶対値警報、下限絶対値警報共に測定範囲内であれば、設定可能です。 例えば、測定値を50℃以上で警報動作をさせる場合には、上限絶対値警報は50℃に設定します。 また、測定値を20℃以下で警報動作をさせる場合には、下限絶対値警報は20℃に設定します。

3) 待機動作

イベント待機動作を 1 (または 2) に設定した場合、電源投入時、スタンバイ解除時(または目標設定値変更時)に測定値が警報動作域内 (ON) 域)にあってもイベントは出力しません。

一度警報動作域外(OFF域)になり待機動作が解除されてから、再度警報動作域内に到達したときにイベントを出力します。

4) 非待機動作

イベント待機動作を OFF と 3 に設定した場合、測定値が警報動作域内にある時は常にイベントを出力します。

5) コントロールモード

待機動作を3に設定した場合、スケールオーバ時は警報動作をしません。

(2) イベント待機動作の選択

4 画面群の「4-4, 4-9, 4-14 イベントコード待機動作設定画面」での操作についての補足説明です。


- ① イベント出力を警報として使用する場合は、待機動作コード表の 1, 2 から設定してください。
- ② イベント出力を制御に使用する場合は、3(コントロールモード)を設定してください。ただし、3を設定した場合、 入力異常時にはイベント出力は OFF のままです。
- ③ 1に設定した場合は、待機動作は電源投入時およびスタンバイ解除時に機能します。
- ④ 2 に設定した場合は、待機動作は電源投入時、スタンバイ解除時と実行 SV 変更時に機能します。
- ・注1 待機動作中に OFF または3に変更した場合は、待機動作は即解除されます。
- 注2 スケールオーバ時、待機動作は解除されます。

(3) イベント選択警報動作図


イベント(EV1, EV2, EV3)に選択する警報の動作図を示します。

△ · SV 値

▲:警報動作点設定値


















(4) 出力1の反転出力について

出力1に接点出力を搭載している場合、イベントコードに 🕝 🕻 (出力1反転出力)を選択することで、出力1の 反転出力を行うことができます。ただし、電源 OFF 時は、出力 1、イベント共に出力は OFF します。 なお、スタンバイ時も同様に出力1の反転出力を行います。



(5) イベントのステータス出力動作

① E 4 E FXF 信号 定値制御時(FIXモード)調節動作時に出力します。

RUN 信号 プログラム制御時にプログラム実行中出力します。

HC1 ヒータ1断線/ループ何れかの警報動作時に出力します。

ヒータ2断線/ループ何れかの警報動作時に出力します。 HC2

5 5 £ P 5 **STPS** ステップ信号 プログラム制御実行中ステップが終了する毎に1秒間出力します。

® PE ~ 5 パターン信号 プログラム制御実行中パターンが終了する毎に1秒間出力します。 **PTNS**

7 End 5 **ENDS** プログラム終了信号 プログラム制御の実行が終了した時に1秒間出力します。

(プログラムを途中で終了させても出力します。)

® Hald HOI D ホールド信号 プログラム制御時にホールド(プログラムの一時停止)した場合に出力します。

9 7-05 プログラム信号 プログラムモードに設定されている場合に出力します。 PROG

アップスロープ信号 プログラム制御で上昇傾斜ステップ実行中に出力します。 U_SL

10 4.56 ダウンスロープ信号 プログラム制御で下降傾斜ステップ実行中に出力します。 D SL

12 LUR GUA ギャランティーソーク信号 ギャランティーソークがかかっている時に出力します。

8-2. ヒータ断線/ループ警報

ヒータ断線/ループ警報は調節出力 Y(接点) もしくは P(SSR 駆動電圧出力) の場合のみ使用可能です。

CT入力およびイベント出力を搭載したときに有効となります。

ヒータ断線警報は、調節出力が ON の時に CT で検出する電流値が設定よりも低い場合に警報を出力します。


調節出力が OFF の時は、ヒータ断線の判定をしません。調節出力が OFF 時のヒータ断線警報は、調節出力が OFF になる直前の 状態を維持します。


ヒータループ警報は、調節出力が OFF の時に CT で検出する電流値が設定よりも高い場合に警報を出力します。

調節出力が ON の時は、ヒータループ警報の判定をしません。 調節出力が ON 時のヒータループ警報は、 調節出力が ON になる直前

SRS10A シリーズでは CT 入力オプションを選択すると CT 入力が 2 点搭載されます。

2つのCTを使用することで加熱二段制御のヒータや三相ヒータの断線検出が可能です。





8-3. P.I.D.について

(1) P(比例動作)

測定範囲に対して、調節出力の変化する割合(%)を設定します。調節出力の大きさが、PV値とSV値の差に比例して変化します。 比例帯が狭い程出力の変化は大きく比例動作は強くなり、狭すぎると制御は振動し ON-OFF 動作の様な制御結果になります。

(2)【(積分時間)

比例帯で生じるオフセット(定常偏差)を修正する機能で、積分時間が長いと修正動作は弱く、積分時間が短いほど修正動作は強 くなりますが、積分性ハンチングにより制御結果が波打つような場合があります。

(3)D(微分時間)

調節出力の変化を予測し、積分によるオーバシュートを抑え制御の安定性を向上させます。 微分時間が長いほど微分動作は強くなりますが、制御結果が波打つようになることがあります。

(4) MR (マニュアルリセット)

PID 動作では I 即ち積分により、自動的にオフセットの修正を行いますが、I を OFF にした場合は修正が行われないため、手動で出力を増減し修正する方法をとり、これをマニュアルリセットと呼びます。

(5) SF(目標値関数)

エキスパートPID演算時のオーバシュート防止機能の強弱を決める機能です。

エキスパート PID は、目標となる設定値(SV) (または、比例帯) へ到達するまでの PV 値の変化量と、PID 値などよりオーバシュート量を前もって予測し、キャンセルするように演算を行い、オーバシュートを抑制します。

目標値関数は、積分動作がある場合(PI, PID動作)にのみ有効です。

SF=OFF: エキスパート PID は機能せず, 通常の PID 動作となります。

SF=1.00 : エキスパート PID 調節においてオーバシュートを最小にします。

SF→小 : オーバシュート防止機能は弱く働きます。 SF→大 : オーバシュート防止機能は強く働きます。

8-4. 調節出力について

(1) 下限および上限リミッタ設定

- ① 出力リミッタは調節出力の最小値または最大値を制限することで、最低温度の確保や制御のオーバシュートの抑制等に効果がある機能です。
- ② 出力リミッタの設定は下限値が優先され、下限値を上限値以上に設定すると、上限値は強制的に下限値+1%の値になります。 上限値は下限値+1%未満には設定できません。

(2) 比例周期時間

比例周期時間と調節出力の関係を下図に示します。 (下図は、加熱動作の場合を示します。)

①出力 20%の場合 出力 0N 出力 0FF 上例周期時間 ②出力 60%の場合

比例周期時間を 100%とした時の 20%に 相当する時間を出力 0N し、残りの 80%に 当たる時間を出力 0FF する。



比例周期時間を 100%とした時の 60%に相当する時間を出力 0N し、残りの 40%に当たる時間を出力 0FF する。

(3)調節出力特性


調節出力特性は出力 1、出力 2 共に独立して設定可能です。 加熱動作の場合は RA(逆動作)、冷却動作の場合は DA(正動作)に設定します。


出力特性

二出力特性の調節出力を下記の図に示します。①は加熱・冷却の制御、②は加熱二段の制御です。

①二出力 加熱・冷却動作 出力特性図

②二出力 加熱・加熱動作 出力特性図






 Δ :目標設定値(SV) \blacktriangle : DB(デッドバンド) デッドバンド:調節出力 2 の比例帯を設定値に対しシフトします。

(4)二位置動作

二位置動作を行う場合、動作すきまを使用し頻繁に出力がON、OFFするのを防ぎます。

①動作すきまモードが CENT(c.E.n.k.) の場合




DA 動作 出力ON

DF

△ : SV 値 DF : 動作すきま

②動作すきまモードが SVOF (5 💆 📭) の場合

③動作すきまモードが SVON (5 ₩ ๑ ๓) の場合



8-5. 外部制御入力(DI)について

SRS10Aシリーズの外部制御入力の取り込みには最低250ms以上の入力保持が必要です。

DI 入力による機能の割付は、「4-28~4-31 DI モード設定画面」で行います。

DI に割り付けた機能はキーでの操作は行えません。 (DI 入力優先)

ただし、AT、ラッチング解除は、DIに割り付けた場合でもキーでの操作が可能です。

(1)調節計の動作実行 EXE1 (RUN1)

調節計動作の実行/停止を切換えます。レベル動作です。

DI 入力 OFF 時 : スタンバイ (リセット) 状態となり, SRS10A は動作を停止します。 DI 入力 ON 時 : 実行状態となります。 PID 演算制御実行 (プログラム制御実行) 状態です。

・注 電源投入時に DI が ON していた場合は電源投入直後に実行状態となります。

(2) 調節計の動作実行 EXE2 (RUN2)

DI入力が ON する毎に実行状態と停止状態を切り換えます。 (エッジ動作)

・注 電源投入時に DI が ON していた場合は電源投入直後に実行状態とはなりません。

(3) 手動出力 (MAN)

手動出力に切り換えます。レベル動作です。

DI入力 OFF 時 : 通常のフィードバック制御動作を行います。

DI入力 ON時 : 調節出力は手動動作となり、フィードバック制御は行いません。

(4) オートチューニング実行(AT)

外部からオートチューニングを実行できます。エッジ動作です。

DI 入力が一旦 ON するとオートチューニングを実行します。

AT実行中にDIにてSV No.を切り換えた場合、ATが終了するまで反映されません。

DIでは実行中の ATを解除できません。実行中の ATを解除する場合は前面キーで行います。(0-15 画面)

(5) SV 外部選択 (ESV2)

SV1~SV3 の設定値を実行 SV に切り換えます。DI はレベル動作で 2 点使用します。DI1 または DI2 への割付が設定可能です。DI1 に SV 外部選択を割付設定すると DI2 も自動的に割り付けされ、DI2 は選択不可となります。DI2 に SV 外部選択を割付設定すると DI3 も自動的に割り付けされ、DI3 は選択不可となります。

DI1 に割り付けた場合

DI2	DI1	選択 SV No.		
0	0	1		
0	1	1		
1	0	2		
1	1	3		

DI2に割り付けた場合

DI3	DI2	選択 SV No.
0	0	1
0	1	1
1	0	2
1	1	3

実行 SV No. と実行 PID No. は、SV1/PID1, SV2/PID2, SV3/PID3 のように対応します。

(6) 出力 1 出力特性 (ACT1)

調節出力1の出力特性(RA/DA)を切り換えます。

DI 入力 OFF 時 : RA (加熱) DI 入力 ON 時 : DA (冷却)

(7) 出力2出力特性(ACT2)

調節出力2の出力特性(RA/DA)を切り換えます。

DI 入力 OFF 時 : RA (加熱) DI 入力 ON 時 : DA (冷却)

(8) プログラム (PROG)

FIX(定値制御)モードとプログラムモードを切り換えます。レベル動作です。

DI 入力 OFF 時 : 定値制御 (FIX モード) DI 入力 ON 時 : プログラム (PROG モード)

(9)ホールド信号(HLD)

外部からプログラムの進みを停止することができます。レベル動作です。 DI 入力 ON 時 : プログラムのステップ時間を停止します。

(10) アドバンス (ADV)

エッジ動作です。

プログラム制御実行中、DI入力が一旦 ON すると現在のステップを終了し、次のステップへ強制的に移行します。

(11) 開始パターン外部選択 2bit (PTN2)

プログラム開始パターンを選択できます。DIはレベル動作で2点使用します。DI1またはDI2への割付が設定可能です。

DI1 に開始パターン外部選択を割付設定すると DI2 も自動的に割り付けされ、DI2 は選択不可となります。

DI2に開始パターン外部選択を割付設定すると DI3 も自動的に割り付けされ、DI3 は選択不可となります。

DI1に割り付けた場合

DI1	開始パターン No.
0	1
1	1
0	2
1	3
	DI1 0 1 0

DI2 に割り付けた場合

DI3	DI2	開始パターン No.	4
0	0	1	1
0	1	1	;
1	0	2	
1	1	3	

4-52 画面でパターン数を 2 に設定し、開始パターン No. 3 を選択した場合、開始パターンは No. 2 が実行されます。

(12) 開始パターン外部選択 3bit (PTN3)

プログラム開始パターンを選択できます。DIはレベル動作で3点使用し、DI1のみ割付設定可能です。

DI1 に開始パターン外部選択 3bit を割付設定すると DI2, DI3 も自動的に割り付けされ, DI2, DI3 は選択不可となります。

DI3	DI2	DI1	開始パターンNo.
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	2
0	1	1	3
1	0	0	4
1	*	*	4

. │* ON/OFFに関係なくSPT No.4 が選択されます。

4-52 画面でパターン数を 2 に設定し、開始パターン No. 3 もしくは No. 4 を選択した場合、開始パターン No. 2 が実行されます。

(13) ラッチング全解除 (L_RS)

外部よりイベントのラッチングが解除できます。エッジ動作です。

DI入力が一旦 ON すると全てのイベント出力が解除されます。ただし、イベント出力条件を満たしている場合は、解除できません。

8-6. ソフトスタートについて

電源投入時または、スタンバイ解除時、スケールオーバからの正常復帰時に、調節出力を設定した時間で徐々に増加させる機能で、ヒータなどへの過大電流を防止するのに効果的です。

(1) ソフトスタートが機能する条件

- ① 自動出力モードでの電源投入時、スタンバイ解除時またはスケールオーバから正常復帰時であること。
- ② 「2-1, 2-9 比例帯設定画面」で、P(比例帯)が OFF 以外の時。
- ③ 「4-47, 4-50 ソフトスタート時間設定画面」で、ソフトスタート時間の設定が OFF でないこと。

(2)ソフトスタートが解除される条件

- ① ソフトスタート時間を正常に経過した時。
- ② ソフトスタートの出力値が PID 演算出力値を上回った時。
- ③ ソフトスタート時間を OFF に変更した時。
- ④ 手動出力モードに変更した時。
- ⑤ AT (オートチューニング) を実行した時。
- ⑥ P(比例帯)を OFF に変更した時。
- ⑦ 調節出力特性を変更した時。
- ⑧ スタンバイになった時

8-7. 小数点位置の変更について

リニア入力、小数点のある TC、RTD レンジにおいて、小数点位置を変更することができます。

リニア入力時と TC、RTD レンジでは、動作が異なりますので注意してください。

(1) リニア入力時の小数点位置変更

表示する小数点位置を設定します。

小数点位置 0.0 から、0.000 へ変更した場合、入力スケーリングは 0.0~100.0 から 0.000~1.000 へ変更されます。

(2) TC、RTD レンジの小数点位置変更

小数点以下の表示/非表示を切り換えます。

小数点位置を「0.0」から、「0」へ変更した場合、小数点以下を四捨五入した後小数点以下を非表示にします。 小数点位置を「0」から、「0.0」へ変更した場合、小数点以下を再表示します。

注意点

・レンジに影響されるパラメータ(単位が UNIT のもの)の値も同様に変更されます。

例) レンジ5の場合 (PV バイアス)

<小数点位置:「0.0」> →変更→ <小数点位置:「0」> →再度変更→ <小数点位置:「0.0」> 測定範囲下限値 0.0 0 0.0 測定範囲上限値 800.0 800 800.0 PV パイアス 20.5 21 21.0

- ※上記の様に、小数点位置を変更後、再度戻しても値が元に戻らない場合があります。
- ・測定レンジ変更時は、デフォルトの小数点位置に戻ります。
- ・小数点位置を「0」に設定した場合は、表示精度保証外となります。

9. 不具合・エラー時の原因と処置

9-1. 不具合発生の原因と処置

不具合内容	原因	処置
①エラーメッセージが出た。	エラー表示の原因と処置をご参照ください。	エラー表示の原因と処置をご参照ください。
②測定値 (PV) 表示内容がおかしい。	①測定範囲コードの設定と入力センサ、入力信号が 同じでない。 ②センサの入力端子への誤配線。	①測定範囲コードの設定が入力信号と同じかどうかチェック。 ②センサの入力端子への配線チェック。
③計器前面の表示が消えて動作しない。	①電源、配線接続関係のトラブル。 ②計器の異常。	①電源、配線接続関係の点検、配線チェック。 ②計器の点検、修理、交換。
④キー操作ができない。	①キーロック機能が効いている。 ②通信時 通信がコム (Com) の設定になっている。 ③計器の異常。	①キーロック機能を解除。②通信をローカル (Loc) にする。③計器の点検、修理、交換。
⑤調節出力の ON-OFF 動作が速すぎる。	①ON-OFF の「動作すきま」がせまい。	①ON-OFFの「動作すきま」を広げる。

9-2. エラー表示の原因と処置

(1)測定入力の異常

画面の表示	内容	原因	処置
НННН (НННН)	上限にスケールオーバ。	①熱電対入力の断線。 ②測温抵抗体入力 A の断線。 ③測定入力値が測定範囲の上限を 10%上回った場合。	①熱電対入力の断線チェック。配線に異常の無い場合は、熱電対の交換。 ②測温抵抗体入力 A 端子の断線チェック。 配線に異常の無い場合は、測温抵抗体の交換。 ③電圧、電流入力場合は、測定発信部のチェック。 測定範囲コードの設定が入力信号と同じかどうかチェック。
LLLL (LLLL)	下限にスケールオーバ。	測定入力値が測定範囲の下限を 10%下回った場合。	測定入力の極性逆配線、断線等のチェック。
b (b)	測温抵抗体入力の断線。	①B の断線。 ②ABB 複数の断線。	測温抵抗体入力 ABB 端子の断線チェック。配線に異常の無い場合は、測温抵抗体の交換。
CJHH)	熱電対入力の基準接点(CJ)が上限にスケールオーバ。	計器の周囲温度が 80℃を越えた 場合。	①計器の使用環境温度を使用環境条件温度にする。 ②計器の周囲温度が80℃を越えていない場合は、計器の点検。
CJLL)	熱電対入力の基準接点(CJ)が下限にスケールオーバ。	計器の周囲温度が-20℃以下になった場合。	①計器の使用環境温度を使用環境条件温度にする。 ②計器の周囲温度が一20℃以下でない場合は、計器の点検。

(2) ヒータ断線/ループ警報の異常

画面の表示	内容	原因	処置
(HbHH)	ヒータ電流検出 CT 入力値が 55.0A を 超えた。	電流のオーバ。	①電流を下げる。 ②計器の点検。
Hbll)	計器の異常。	計器の異常。	計器の点検、修理、交換。

調節計が意図した動作と異なる動作をした場合、万一故障したと思われる場合は、お手数でももう一度取扱説明書をお読みいただき、再度の点検をお願いいたします。

製品の不具合もしくはご不明な点がございましたら、代理店あるいは最寄りの営業所までお問い合わせください。

10. パラメータマスク・ロック機能

10-1. 概要

設定により、各パラメータに対してマスク(非表示)やロック(キーロック)を設定することができます。

工場出荷時は、全て disp (表示) に設定されています。

ただし、制限がありますので下記の点に注意してください。

<注意>


- ・PID 関連のパラメータは、PIDNo.1~No.3を1セットで管理します。
 - 例)出力1 比例帯の設定を変更した場合、PIDNo.1からNo.3の出力1 比例帯が同じ設定になります。
- ・パターン関連のパラメータは、パターン 1~パターン 4を1セットで管理します。
 - 例)スタート SV 値の設定を変更した場合、パターン1からパターン4のスタート SV 値が同じ設定になります。
- ・ステップ関連のパラメータは、全てのステップを1セットで管理します。
 - 例)ステップ SV 値の設定を変更した場合、パターン 1 からパターン 4 の全てのステップのステップ SV 値が同じ設定になります。
- ・ユーザ設定画面群の各種モニタ画面は、設定変更できません。常に表示されます。
- ・ユーザ設定画面群の EXE/STBY (RUN/RST) 切り替え画面は、設定変更できません。常に表示されます。
- ・ロックを設定したパラメータは、通常のパラメータ設定画面を表示したときに、SV表示部の右端桁の dp が点灯します。
- ・MO-1 画面で、off->onにすると全パラメータのマスク・ロックの設定を disp(表示)に初期化します。

尚、マスク・ロック機能により非表示およびロックされた状態においても、各パラメータの機能は有効で有り、通信および DI により、操作することができます。

10-2. パラメータ系統図

パラメータマスク・ロックの系統図の概要を下に示します。各画面の画面枠による区分けは以下のとおりです。 尚、画面枠左上の数字は画面No.です。


マスク・ロック設定モードに移行するには、スタンバイ(リセット)状態の時に「4-0 先頭画面」で $\blacktriangle+$ を 2 秒押しすることで可能です。



※「MO-2 基本画面 SV 値」画面では、**a F F / L a c P** のみとなります。

ロFF:キーロック無し **しロcF**:キーロック有り

尚、非表示の設定は、「4-63 基本画面表示モード」画面で設定してください。



10-3. マスク・ロック設定内容

(1) 各パラメータに対しての設定

よご5P:パラメータ設定画面を表示します。 **より5P**:パラメータ設定画面を非表示にします。

と oc と: パラメータ設定画面を表示しますが、キーがロックされた状態になります。 また、SV 表示部右端の dp が点灯して、キーロック状態であることを示します。

(2) 画面群毎の設定

♂ご 5 ₽: M1-0, M2-0, M3-0, M4-0 画面に**♂ご 5 ₽**を設定すると、対象の画面群が表示状態になります。

各パラメータに対して設定した内容が反映されます。

ふ吊らど: M1-0, M2-0, M3-0, M4-0 画面に**ふ吊らど**を設定すると、対象の画面群が非表示状態になります。

・M1-O 画面に**⊼月5**℃を設定すると、M1-1~M1-5 画面と 1 画面群が非表示になります。

・M4-0 画面に**⊼月5** を設定すると、M4-1 ~ M4-64 画面と 4 画面群が非表示になります。

(3)マスク・ロック初期化

MO-1 全パラメータ初期化 画面で off \rightarrow on にすると、全パラメータのマスク・ロック状態が初期化されd、5 になります。

11. パラメータ設定メモ

設定・選択したものをメモしておくと便利です。 初期値はコード 05 (K) の場合を記載しています。

画面 No.	パラメータ(項目)・画面		初期値	設定・選択	メモ
<u>ради но.</u> 0-0	基本画面 (SV)	0.0 ([],[])	707.40 III. C.C	改足"选价	_ ^ -
	<u> </u>	EXE (£ '5 £)	<u> </u>		
0-1	リセット動作(プログラム時)	RST (-5-)	r 5 t		
0-2	出力1モニタ	101 (7 _71_)			
0-3	出力2モニタ				
0-4	実行ステップ No. モニタ				
0-5	ステップ残時間モニタ				
0-6	パターン実行回数モニタ				
0-7	実行 PID モニタ				
0-8	ホールド	HLd (H L d)	oFF		
0-9	アドバンス	AdV (Add)	oFF		
0-10	ヒータ電流1モニタ	HC_1 (H [
0-11	ヒータ電流 2 モニタ	HC_2 (H [_ Z')			
0-12	FIX イベント 1 設定値設定	E1Hd (£ /H d)	200.0		
0-13	FIX イベント 2 設定値設定	E2Ld (& Z'i d)	4999		
0-14	FIX イベント3設定値設定	E3Hd (£ 3 H d)	2000		
0-15	AT 動作	At (#)	off		
1-0	FIX 先頭画面	FiX (F , 5)	5 <i>E</i> Ł		
1-1	FIX ON/OFF	FiX (F [4)	on		
1-2	SV No.	SVNo. (5 8 n p)	1		
1-3	SV1 設定	SV1 (5 # 1)	0.0		
1-4	SV2 設定	SV2 (5 # 2)	0.0		
1-5	SV3 設定	SV3 (5 # 3)	0.0		
PID No. 1					
2-0	先頭画面	Pid1 (Pid !)	5 <i>E</i> Ł		
2-1	OUT1 PID P	1_P1 (/ _ P /)	3.0		
2-2	OUT1 動作すきま	1dF1 (/ d F /)	2.0		
2-3	OUT1 PID I	1_i1 (/ /)	120		
2-4	OUT1 PID D	1_d1 (/ _ d /)	30		
2-5	OUT1 マニュアルリセット	1mr1 (/ n r /)	0.0		
2-6	OUT1 PID 目標値関数	1SF1 (/ 5 F /)	0.40		
2-7	OUT1 下限リミッタ	1oL1 (/ o / /)	0.0		
2-8	OUT1 上限リミッタ	1oH1 (/ p H /)	100.0		
2-9	OUT2 PID P	2_P1 (-7 _ P /)	3.0		
2-10	OUT2 動作すきま	2dF1 (Z d F !)	2.0		
2-11	OUT2 PID I	2_i1 (120		
2-12	OUT2 PID D	2_d1 (2 _ d !)	30		
2-13	OUT2 デッドバンド	2db1 (🗗 🚮 🏠 📫)	0.0		
2-14	OUT2 PID 目標値関数	2SF1 (25	0.40		
2-15	OUT2 下限リミッタ	2oL1 (2 o i 1)	0.0		
2-16	OUT2 上限リミッタ	2oH1 (2 a H 1)	10 0.0		
PID No. 2					
2-0	先頭画面	Pid2 (5 <u>8 t</u>		
2-1	OUT1 PID P	1_P2 (/ P 2)	3.0		
2-2	OUT1 動作すきま	1dF2 (/ d F Z)	2.0		
2-3	OUT1 PID I	1_i2 (/)	120		
2-4	OUT1 PID D	1_d2 (1_d2)	30		
2-5	OUT1 マニュアルリセット	1mr2 (/ ñ r c)	0.0		
2-6	OUT1 PID 目標値関数	1SF2 (15 F 2)	0.40		
2-7	OUT1 下限リミッタ	1oL2 ([] [])	0.0		
2-8	OUT1 上限リミッタ	1oH2 (!o H ?)	1000		
2-9	OUT2 PID P	2_P2 (? . P ?)	3.0		
2-10	OUT2 動作すきま	2dF2 (? d F ?)	2.0		
2-11	OUT2 PID I OUT2 PID D	2_i2 (z z z)	120		
2-12		2_d2 (2 _ d 2)	30		
2-13 2-14	OUT2 デッドバンド OUT2 PID 目標値関数	2db2 (? d b ?)	0.0		
		2SF2 (25 F 2)	0.40		
2-15 2-16	OUT2 下限リミッタ OUT2 上限リミッタ	2oL2 (さっしさ) 2oH2 (さっ Hそ)	0.0 10 0.0		
Z-10	0014 工限ソミツグ	ZUNZ (FONE)	11111.11		
PID No. 3					
2-0		Pid3 (P [d 3)	588		
2-0	元與凹凹 OUT1 PID P	1_P3 (/ _ P 3)	3.0 3.0		
2-1	OUT1 動作すきま	1dF3 (1dF3)	2.0 2.0		
2-2	OUT1 PID I	1_i3 (/ 3)	120		
2-3	OUT1 PID D	1_d3 (/ _ d 3)	<u> </u>		
2-4	OUT1 マニュアルリセット	1mr3 (/nr3)	0.0		
2-5	OUT1 PID 目標値関数	1SF3 (15 F 3)	<u> </u>		
2-7	OUT1 下限リミッタ	1oL3 (i o i 3)	0.70		
2-8	OUT1 上限リミッタ	1oH3 (1 o H 3)	100.0		
2 3		TONO (IMITA)	1 11 11.11		

画面 No.	パラメータ(項目)・画面		初期値	設定・選択	メモ
2-9	OUT2 PID P	2_P3 (? . P 3)	3.C	以化一起扒	
2-10	OUT2 動作すきま	2dF3 (2.0		+
2-11	OUT2 PID I	2_i3 (120		
2-12	OUT2 PID D	2_d3 (2 _ d 3)	30		+
2-13	OUT2 デッドバンド	2db3 (<u> </u>		
2-14	OUT2 PID 目標値関数	2SF3 (2 5 F 3)	0.0		+
2-15	00T2 TID 日保恒()	2oL3 (2 o l 3)	0.70		
2-16	OUT2 上限リミッタ	2oH3 (100.0		+
2 10	0012 工限リミグタ	2010 (<u>F</u> <u>B</u> H <u>3</u>)	1 11 11,11		+
-					+
4-0	<u></u> 先頭画面	init (init)	SEE		+
4-1	キーロック設定	Lock (Lock)	0 F F		+
4-2	イベント1種類	E1_m (£ / ^	77 / 71 d		+
4-3	イベント1動作すきま	E1_d (£ / _ d)	2.0		+
4-3	イベント1待機動作	E1_i (£ / _ L)	0 F F		+
4-5	イベント 1 ラ 1 万 1 万 1 万 1 万 1 万 1 万 1 万 1 万 1 万	E1_L (£ / _ L)	0 5 5		+
4-6	イベント1出力特性	E1_A (£ 			+
4-7	イベント2種類	E2-m (£ £ 7 6)	n a L d		+
4-7	イベント 2 動作すきま	E2-d (& & _ d)	2.0		+
4-9	イベント2 新作りさま	E2-i (£ £)	o F F		
4-10	イベント 2 in ick 到 i F		of F		+
4-10	イベント2 出力特性	E1_L (£ 2 _ L) E1_A (£ 2 _ R)			
4-11	イベント3種類		na		+
		E3-m (£ 3 _ ^)	<u>000</u>		
4-13 4-14	イベント3動作すきま イベント3待機動作	E3-d (£ 3 _ d) E3-i (£ 3 _ c)	<u>c.u</u> o F F		+
4-14	イベント3侍機助作		orr off		+
4-15	イベント3日力特性	E3_L (£ 3 _ L) E3_A (£ 3 _ R)			+
4-16		Hbm1 (#57)	na out 1		+
4-17	HB1 断線/ループ 警報モード HB1 断線警報設定	C1Hb ([H b)	0 u b 1 0 F F		
4-18	HB1 ループ警報設定	C1HL ([H])	orr off		+
4-19		Hbm2 (#552)	orr		
4-20	HB2 断線/ループ警報モード		out 1		
4-21	HB2 断線警報設定 HB2 ループ警報設定	C2Hb ([0 F F 0 F F		
4-22	アナログ出力種類		98 28		
4-23		Ao_m (Ao_n) Ao_L (Ao_l)	70		
	アナログ出力スケーリング下限	A0_L (A 0 _ i)	0.0		
4-25 4-26	アナログ出力スケーリング上限 アナログ出力リミッタ下限	Ao_H (A o_ H)	8000		
4-20	アナログ出力リミッタト限	AL_L (A; ;) AL_H (A; ;)	0.0		
4-27	アテロク田カリミッタ工限 DI1 モード	D1_m (d _ n)	100.0		
4-29	DI2 モード	D2_m (a' a' a' a')	nan		
4-29	DI3 モード	D3_m (d 3 , n)	nan		+
4-30	DI4 モード	D4_m (a'4_ a)	nan		
4-31	通信モード設定		<u>non</u>		+
4-32	通信アドレス	comm (coññ)	Loc		
4-34	通信データフォーマット	Addr (Addr)	78 1		+
		dAtA (dĀĻĀ)			
4-35 4-36	スタートキャラクタ BCC 演算/プロトコル種類	SchA (SchH)	<u>565</u> 8dd		
		ChK (፫ ሉ ሥ) bPS (ሉ ዎ 5)			
4-37	通信速度		9800		
4-38	通信ディレイ時間	dely (d E L Y)	20		
4-39	通信メモリモード	mem (ĀĒĀ)	EEP		
4-40	通信モード種類	Comk ([ant)	con l		
4-41 4-42	通信マスターモード 開始スレーブアドレス	mS_m (<u>~ 5 ~ ~</u>)	58		
		S_Ad (5 A d)	1		+
4-43	終了スレーブアドレス	E_Ad (£ _ Æ d)	1 1 1 1 1 1		
4-44	書き込みデータアドレス	writ (, , , , , ,)	0300 v:30 p:3		
4-45	出力 1 比例周期時間	o_C1 (a _ [Y: 3 0, P: 3		
4-46	出力1出力特性	Act1 (Act1)	r A		+
4-47	出力1ソフトスタート時間	SoF1 (5 o F 1)	<u> </u>		
4-48	出力 2 比例周期時間	0_C2 (a	Y: 3 0, P: 3		
4-49	出力2出力特性	Act2 (Act 2)	4 <u>8</u>		
4-50	出力2ソフトスタート時間	SoF2 (5 6 7 6)	0 5 5		
4-51	SV リミッタ下限値	SV_L (58_L)	0.0		
4-52	SV リミッタ上限値	SV_H (5 8 . H)	800.0		
4-53	パターン数設定	Ptnc (Ptnc)	¥		
4-54	時間単位	t_Un (½ _ u n)	Hň		1
4-55	PV バイアス値	PV_b (PB b)	0.0		
4-56	PV ゲイン補正	PV_G (P # _ [)	0.0 0		
4-57	PV フィルタ時間	PV_F (P H _ F)	Ū		
4-58	測定範囲コード	rAnG (፫ <i>ቨቤቪ</i>)	マルチ: 05		1
			電圧: 85		
4-59	入力温度単位	Unit (!/n. !)	<u>c</u>		
4-60	入力スケーリング下限	Sc_L (5c_L)	0.0		
4-61	入力スケーリング上限	Sc_H (5 c_ H)	800.0		
4-62	入力スケーリング小数点位置	dP (d P)	0.0		
4-63	基本画面表示モード	dSP (d 5 P)	P858		
4-64	動作すきまモード	dFMd (ልዶቫል)	cEnt		

12. 仕 様

: 測定値(PV) ●ディジタル表示 /7 セグメント赤色 IFD 4 桁

目標設定値(SV)/7 セグメント緑色 LED 4 桁

共に消灯可能

●表示精度 : ± (0.25%FS+1digit)

熱電対入力の基準接点温度補償精度は含まず 精度の詳細は、「7. 測定範囲コード表」を参照

●表示精度維持範囲 : 23°C±5°C (18~28°C)

: 測定範囲により異なる (0.001, 0.01, 0.1, 1) ●表示分解能

●測定値表示範囲 : 測定範囲の-10%~110%

ただし、Pt -200~600℃レンジは-240~680℃ JPt -200~500℃レンジは-240~570℃

●表示更新周期 · 0 25 秒

●動作表示/色 : 9 種類、LED ランプ 表示

調節出力(OUT1, OUT2) / 緑色 イベント (EV1, EV2, EV3) / 橙色 オートチューニング (AT) / 緑色 手動調節出力 (MAN) 緑色 動作表示 (RUN) 緑色 通信 (COM) / 緑色

■設 定

●設定方式 : 前面キ―5個(♠, ▼, ▲, №, №,) 操作による

: 測定範囲に同じ (ただし、設定リミッタ内) ●目標値設定範囲

●設定リミッタ :上下限個別設定、測定範囲内で任意(下限値<上限値)

: ロックなし、および3段階に設定可能 ●キーロック

■パラメータマスク・ロック機能

(各パラメータの表示およびキーロックを制御)

: STBY/EXE (RST/RUN) 切替画面以外の全てのパラメータ ●対象パラメータ (画面群毎の制御も可能)

PID画面群 : PIDNo.毎の設定は不可

(設定したパラメータは全ての PIDNo.の反映)

PROG 画面群 : PTNNo.毎の設定は不可

(設定したパラメータは全ての PROGNo.の反映)

STEP 画面群 : STEPNo.毎の設定は不可

(設定したパラメータは全ての STEPNo.の反映)

■入 力

●入力種類 :マルチ(TC, Pt, mV)、電圧(V) より選択

校雷德● $: B, R, S, K, E, J, T, N, PL II, WRe5-26, {U, L(DIN43710)},$

金鉄-クロメル(AuFe-Cr)

入力抵抗 :500kΩ 以上 : 100 Ω 以下 外部抵抗許容範囲

パーンアウト機能 :標準装備(アップスケール) 基準接点補償精度 : ±2℃ (周囲温度 5~45℃以内) ただし、密着連装時は±3℃

· P+100/JPt100 三導線式 ●測温抵抗体

規定電流 : 0.25 mA

導線抵抗許容範囲 :一線当り 5Ω以下(各線の抵抗値が等しいこと) : -10~10, 0~10, 0~20, 0~50, 10~50, 0~100mV DC ●電圧 m۷

: -1~1, 0~1, 0~2, 0~5, 1~5, 0~10 V DC

入力抵抗 : 500 k Ω以上

電流入力(0~20, 4~20 mA DC)は外付け受信抵抗 (250

Ω別売) により対応

●入力スケーリング機能 : 電圧 (mV, V) 入力時スケーリング可能

スケーリング範囲 : -1999~9999unit スパン : 10~10000unit

小数点位置 : なし、小数点以下 1 桁、2 桁、3 桁

: 0.25 秒 ●サンプリング周期

: -1999∼2000unit ●PVパイアス : 0~9999 秒 ●PVフィルタ

●PVゲイン : -5.00~+5.00%ゲイン補正可能

: 入力とシステム·DI·CT 入力間は非絶縁、その他は絶縁 ●アイソレーション

■調 飾 ●調節方式

: オートチューニング機能付エキスパートPID 調節 一出力時 二出力時 : オートチューニング機能付エキスパートPID調節

PID(出力 1) +PID(出力 2)

:接点/1a 240V AC 2A (抵抗負荷) 1.2A(誘導負荷) ●調節種類/定格 SSR 駆動電圧/12V±1.5V DC (最大負荷電流 30mA) (出力1、2共)

/4~20mA DC (最大負荷抵抗 600Ω) /0~10V DC (最大負荷電流 2mA) 電圧

調節出力分解能 : 調節出力 1 約 0.008% (1/13000)

調節出力 2 約 0.008% (1/13000) : 調節出力 1 ±1.0%FS (5~100%出力)

調節出力精度

調節出力 2 ±2.0%FS (5~100%出力)

●調節出力1

比例帯 (P) 積分時間 (I) : OFF, 0.1~999.9% (OFF で ON-OFF 動作) : OFF, 1~6000 秒 (OFF で P または PD 動作) 微分時間(D) : OFF, 1~3600 秒 (OFF で P または PI 動作)

: 0FF, 0.01~1.00 目標値関数 動作すきまモード : 下記3種類より選択

CENT $\pm \mathbb{F}$, SVOF $\pm \mathbb{F}$, SVON $\pm \mathbb{F}$: 1~999unit (P=0FF 時有効) ON-OFF 動作すきま

マニュアルリセット : -50.0~50.0% (I=0FF 時有効) 上下限出力リミッタ : 下限 0.0~99.9%, 上限 0.1~100.0%

(下限値(ト限値)

比例周期 :1~120 秒 (接点または SSR 駆動電圧出力時)

●調節出力 2 (オプション)

: OFF, 0.1~999.9% (OFFで ON-OFF 動作) 比例帯 (P) 積分時間(I) : OFF, 1~6000 秒 (OFF で P または PD 動作) : 0FF, 1~3600 秒 (OFF で P または PI 動作) 微分時間(D)

: OFF. 0.01~1.00 日標値関数 動作すきまモード : 下記3種類より選択

CENT $\pm -$ F、SVOF $\pm -$ F、SVON $\pm -$ F

ON-OFF 動作すきま : 1~999unit (P=0FF 時有効)

デッドパンド : -1999~5000unit 上下限出力リミッタ: 下限 0.0~99.9%, 上限 0.1~100.0%

(下限値<上限値)

: 1~120 秒 (接点または SSR 駆動電圧出力時) 比例周期

●手動調筋

出力設定範囲 : 0.0~100.0% 設定分解能

: 0.1%

手動⇔自動切換 : バランスレスバンプレス (ただし、比例帯範囲内) : 出力 1, 出力 2 個別に設定 OFF, 1~120 秒 ●ソフトスタート

●ATポイント 実行 SV 値

●調節出力特性 : RA(逆特性)/DA(正特性) 前面キー, 通信で切換

出力1, 出力2 個別に設定 RA(逆特性)時 加熱動作 DA (正特性) 時 冷却動作

●アイソレーション :接点出力 すべてに対し、絶縁

SSR 駆動電圧、電流、電圧とアナログ出力間は非絶縁 その他は絶縁(ただし、他の一方出力も SSR 駆動 電 圧、電流、電圧出力の場合は、双方の出力間は非絶

縁)

■イベント出力 (オプション 最大 3 点) ●出力点数 : EV1, EV2, EV3 の 3 点

EV1, EV2 は排他選択無し

EV3 は調節出力 2, DI4 との排他選択

: EV1, EV2, EV3 に対しそれぞれ下記 20 種類より選択 ●イペント種類

割付なし、上限偏差、下限偏差、上下限偏差外、上下限偏差内、 上限絶対値, 下限絶対値, スケールオーバ, EXE 信号(RUN 信号), 出力1反転出力、ヒータ1断線/ループ警報、ヒータ2断線

/ループ警報、ステップ信号、パターン信号、プログラム終 了信号, ホールド信号, プログラム信号, アップスロープ信 号、ダウンスロープ信号、ギャランティーソーク信号

●イベント設定範囲 :絶対値(上限・下限共) 測定範囲内 偏差(上限・下限共) -1999~2000unit

上下限偏差(内・外) 0~2000unit : ON-OFF 動作

●イベント動作 ●動作すきま : 1~999unit

●待機動作 : それぞれ下記4種類より選択

待機なし,

待機1 電源投入時と STBY (RST)→EXE (RUN) 移行時に待機 待機 2 電源投入時、STBY (RST) →EXE (RUN) 移行時と実行 SV

値変更時に待機

●出力種類/定格

/240V AC 2A (抵抗負荷) : 0.25 秒

●出力更新周期 ●ラッチング機能 : ON/OFF 選択 ●出力特性 : NO, NC 選択 ●アイソレーション : すべてに対し絶縁

■プログラム機能(オプション)

●PID 種類数

●パターン数 : 最大 4 (1, 2, 4 に設定可能)

●ステップ数 : 最大 8 (パターン数 4) , 16 (パターン数 2) 32 (パターン数1), 総ステップ数=32

: 最大 3

●時間設定 : 0分0秒~99分59秒/1ステップ

または 0時間0分~99時間59分/1ステップ

●設定分解能 :1分 または 1秒

: ± (設定時間×0.005+0.25 秒) ●時間精度 ●ステップ毎設定パラメータ: SV, ステップ時間, PIDNo.

●パターン実行回数 : 最大 9999 回 : ON/OFF ●PV スタート

●ホールド : 前面キー入力,外部制御入力,通信の何れかで可能 ●アドバンス : 前面キー入力,外部制御入力,通信の何れかで可能 ●停電補償 : なし(設定内容は保持, 経過時間・実行ステップ・

実行回数はリセットされる)

●キ゚ャランティソークソ゚ーン : OFF, 1 ~ 999 Unit

■外部制御入力/DI (オプション) ●**入力数 SRS11A** : 最大 4 点

3点(DI1, DI2, DI3) CT 入力と排他選択

1点(DI4) 調節出力 2, イベント出力(EV3)と排他選択

SRS12A, SRS13A, SRS14A: 最大 4 点

3点(DI1, DI2, DI3) 排他選択なし

調節出力 2、イベント出力(EV3)と排他選択 1点(DI4)

●DI割付種類 : DI それぞれに対し下記 14 種類より選択

割付なし、EXE1(RUN1), EXE2(RUN2), MAN, AT, ESV2, ACT1, ACT2, PROG, HLD, ADV, PTN2, PTN3, L_RS

●動作入力 :無電圧接点またはオープンコレクタ

(レベル動作) 約5V DC, 1mA以下

●最小レベル保持時間: 0.25 秒

: DI と入力・システム・CT 入力間は非絶縁、 ●アイソレーション

その他は絶縁

■CT入力(オプション)(ヒータ断線/ループ警報用)

2点検出, SRS11AはDI1, DI2, DI3と排他選択

SRS12A, SRS13A, SRS14A は排他選択なし

●電流検出対象種類 : OUT1, OUT2 に割付可能

ただし、出力種類が接点または SSR 駆動電圧のみ選択

可能

●電流検出方法 : 別売の CT センサによる ●電流容量 : 30A, 50A (CT センサは別売)

●電流設定範囲 : OFF. 0.1~50.0A (OFF 設定で警報動作停止)

●設定分解能 : 0.1A ●電流表示範囲 : 0.0~55.0A

: ±2.0A (正弦波 50Hz 時) ●表示精度

: 調節出力 ON 時のヒータ断線検出時 警報出力 0N ●警報動作

調節出力 OFF 時のヒータループ警報検出時 警報出力 ON

●警報出力 : イベント割付によりイベントに出力

●最小動作確認時間 : ON-OFF 共に 0.25 秒 (0.5 秒毎) ●警報保持モード :ラッチング機能 ON/OFF

: なし (oFF) または あり (1) から選択 ●待機動作

電源 ON 時のみ待機

●サンプリング周期 : 0.25 秒

●アイソレーション : CT 入力と入力・システム・DI 間は非絶縁、

その他は絶縁

■通信機能(オプション)

SRS11Aではアナログ出力と排他選択

: EIA 規格 RS-485 ●通信種類 ●通信方式 : 2 線式半二重調歩同期式

●通信速度 : 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 bps

: 7E1, 7E2, 7N1, 7N2, 8E1, 8E2, 8N1, 8N2 より選択 ●データフォーマット

●通信ディレイ時間 : 1~100 (×0.512 msec) ●最大接続台数 : ホストを含み32台

●通信アドレス : 1~255

●通信コード : ASCII コード、MODBUS RTU のみバイナリコード

: シマデン標準プロトコル/MODBUS ASCII, RTU ●通信プロトコル ●その他 :スタートキャラクタ, BCC 演算方式の選択可能

●通信メモリモード :EEP, RAM, r_E より選択 ●通信モード種類 : COM1, COM2 より選択

●通信マスターモード : 複数台通信使用時にマスター機として使用可能

開始スレーブアドレス設定 : ブロードキャスト, 1~255 終了スレーブアドレス設定:開始アドレス~開始アドレス+30

書込データアドレス設定 · 0000H~FFFFH ●通信距離 : 最長 500m (条件により異なる)

: 1点

●アイソレーション :全てに対し絶縁

■アナログ出力(オプション)

SRS11A では通信と排他選択

: 測定値, 目標設定値(実行 SV), 調節出力 1 ●出力種類

調節出力2より選択

: 4~20mA DC/最大負荷抵抗 300Ω ●出力信号/定格

0~10V DC/最大負荷電流 2mA 0~10mV DC/出力抵抗 10Ω

●出力スケーリング : 測定範囲内または出力範囲内 **並スケーリング可能**

: 下限 0.0~99.9%, 上限 0.1~100.0% ●出力リミッタ

(下限値<上限値)

· +0 3%FS (表示値に対して) ●出力籍度

:約0.008% (1/13000) ●出力分解能 ●出力更新周期 : 0.25 秒

●アイソレーション : 調節出力 P, I, V と非絶縁

■一般仕様

●出力点数

●データ保持 : 不揮発性メモリ(EEPROM)による

●使用環境条件

温度 · -10~50°C

湿度 : 90%RH以下(結露なきこと)

: 標高 2000m以下 高度

カテゴリ : Ⅱ . 2 汚染度

: -20~65°C ●保存温度

●電源電圧 100-240V AC±10% 50/60Hz

または 24V AC/DC±10%

●消費電力 : SRS11A 100-240V AC時 最大11VA

24V DC 時 4W、 24V AC 時 6VA SRS12A/13A/14A 100-240V AC時 最大14VA 24V DC 時 6W、 24V AC 時 8VA

●入力雑音除去比 : ノーマルモード 50dB 以上 (50/60Hz)

: 入出力端子と電源端子間 ●絶縁抵抗 500V DC 20MΩ以上

2300V AC 1 分間 ●耐電圧 : 入出力端子と電源端子間

2300V AC 1 分間 入力とY出力間 入力と P·I·V 出力間 500V AC 1 分問

●適合規格

安全 : IEC61010-1 および EN61010-1

· FN61326 FMC

●保護構造 : 前面操作部のみ防塵・防滴構造

(SRS12A のみ IP66 適合) : PPO 樹脂成型 (難燃度 UL94V-0)

●ケース材質 ●外形寸法

: H48×W48×D66 mm (パネル内 62mm) SRS11A SRS12A : H72×W72×D69 mm (パネル内 65mm)

: H96×W96×D69 mm (パネル内 65mm) SRS13A SRS14A : H96×W48×D66 mm (パネル内 62mm)

: パネル埋め込み式 (ワンタッチ取付) ●取付方法 ●適用パネル厚 : 1.0~3.5mm

●取付穴寸法

SRS11A

: H45 × W45 mm : H68 × W68 mm SRS12A · H92 × W92 mm SRS13A SRS14A : H92 × W45 mm

●管量

SRS11A · 約 120 g SRS12A :約 190 g 220 g SRS13A : 約 SRS14A : 約 160 g

取扱説明書の記載内容は改良のため、お断りなく変更する場合がありますのでご了承ください。

株式合社 ヨマデコ

本社:〒179-0081 東京都練馬区北町2-30-10

東 京営業所: 〒179-0081 東京都練馬区北町2-30-10 (0.3) 3931-3481 代表 FAX(03)3931-3480 名古屋 営 業 所: 〒465-0024 愛知県名古屋市名東区本郷2-14 (052) 776-8751代表 FAX (052) 776-8753 \star 阪 営 業 所: 〒564-0038 大阪府吹田市南清和園町40-14 (06) 6319-1012代表 FAX(06)6319-0306 広島県広島市西区己斐本町3-17-15 広 島 営 業 所: 〒733-0812 (082)273-7771代表 FAX (082) 271-1310 埼 工 場: 〒354-0041 埼玉県入間郡三芳町藤久保573-1 (049)259-0521代表 FAX (049) 259-2745 玉